



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: PCXW69

004027

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3084180
Cia. de Seguros: Liberty
Fecha: 02-03-2021

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa
Retiro desde: Cañaveral 200

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo:	FURGON	Marca:	Changan	Modelo:	Md201
Año:	2022	Color:	Blanco	Combustible:	(no Informado)

KILOMETRAJE: 9033

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☒ AIRBAG: No usa

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Rueda	Rueda Del. Piloto: ☒	Rueda Del. Copiloto: ☒
Rueda Tras. Piloto: ☒	Rueda Tras. Copiloto: ☒	Rueda de Repuesto: ☒

EXTERIOR:

Optico Izq.: ☒	Optico Der.: ☒	Intermitente Izq.: ☐	Intermitente Der.: ☐	Farol Trasero Izq.: ☒	Farol Trasero Der.: ☒
Nebliner Izq.: ☒	Nebliner Der.: ☒	3era Luz de Freno: ☐	Espejo Izq.: ☒	Espejo Der.: ☒	Puerta Del. Izq.: ☒
Puerta Del. Der.: ☒	Puerta Tras. Izq.: ☐	Puerta Tras. Der.: ☐	Capot: ☒	Tapa Maleta: ☒	Mascara: ☒
Parachoque Del.: ☒	Parachoque Tras.: ☒	Tapabarro Der.: ☒	Tapabarro Izq.: ☒		

MOTOR:

Tapa Dep.: ☒	Bobina: ☒	Radiador: ☒	Caja Fusibles: ☒	Filtro de Aire: ☒	Flujometro: ☒
Var. de Aceite: ☒	Aire Acon.: ☒	Turbo: ☐	Alternador: ☒	Bomba Iny.: ☐	Iny. Electr.: ☒
Cardanes: ☒	Homocineticas: ☒	Motor de Part.: ☒	Bateria: ☒		

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.: ☒	Calefaccion: ☒	Reloj Horario: ☐	Manilla Puer. Del.: ☒	Manilla Puer. Tra.: ☒	Vidrio Del. Der.: ☒
---	--	---	---	---	---

Vidrio Del. Izq.:	☒	Vidrio Tras. Der.:	☐	Vidrio Tras. Izq.:	☐	Parabrisas:	☒	Sunroof:	☐	Luneta:	☒
Radio:	☒	Parlantes:	☒	Bandeja Tras.:	☐	Cinturon de Seg.:	☒	Pisos de Goma:	☒	Muela de Arrastre:	☐
Kit Seguridad:	☐	Asientos Del.:	☒	Asientos Tras.:	☐	Sombrilla:	☒	Espejo Int.:	☒	Limpia Par. Del.:	☒
Limpia Par. Tras.:	☐	Emblemas:	☐	Gata:	☒	Herramientas:	☒	Catalogos:	☐	Molduras.:	☐
Antena:	☐	Tapa Bencina	☒	Bocina:	☒	Alarma:	☐	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO
R.U.T Taller: 000000000
Nombre Taller: Cañaveral

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 26858443-9
Nombre: Ivan Bejarano