

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: HJPC39 004042

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3084270 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 03-03-2021

INFORMACIÓN DE RETIRO			
Grua:	Externa		

Retiro desde: Cañaveral 200

INFORMACIÓN (GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2022			Marca: Color:		Nissan Negro		Modelo: Ver Combustible: (no	sa Informa	ado)	
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANTERA: 🗸		PLACA TRASERA: ☑ TAG: ☐		COMPUTADOR:	JTADOR: MOTOR AR		A	IRBAG: Sin activar		
DOCUMENTOS:											
Permiso: 🔽	Seguro: 🗸	Padron:		Rev. Técnica: 🔽		Gases: 🔽	Llav	e Repuesto:	Mano	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta				Rueda Del. Piloto:	7			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copilo	to:			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:		Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.	: 🗸	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:		Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:	\checkmark	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	√	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	√	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				
INTERIOR Y ACC	CESORIOS:										
Panel de Inst.:		Calefaccion	7	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:		Manilla Puer. Tra.:		Vidrio Del. Der.:	√

Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:		Molduras.:	
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											
Importante: Vedisa Re	emates	s no se responsabiliza de obiet	tos ners	onales que puedan encontrars	e en el	vehículo, ni de aquellos no de	eclarado	os en el inventario. Vedisa Re	emates e	sta falcultado nara sacar	

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO R.U.T Taller: 000000000

Nombre Taller: Cañaveral

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26858443-9 **Nombre:** Ivan Bejarano