



RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: FSJV51

000420

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 305840  
Cia. de Seguros: Renta  
Fecha: 17-10-2019

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa  
Retiro desde: Av. Gladys Marín #  
5830 (ex. Av. Los  
Pajaritos)

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMION Marca: Mercedes Benz Modelo: Axor 1943  
Año: 2012 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES:  PLACA DELANTERA:  PLACA TRASERA:  TAG:  COMPUTADOR:  MOTOR ARRANCA:  AIRBAG: No usa

DOCUMENTOS:

Permiso:  Seguro:  Padron:  Rev. Técnica:  Gases:  Llave Repuesto:  Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Rueda Rueda Del. Piloto:  Rueda Del. Copiloto:   
Rueda Tras. Piloto:  Rueda Tras. Copiloto:  Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.:  Optico Der.:  Intermitente Izq.:  Intermitente Der.:  Farol Trasero Izq.:  Farol Trasero Der.:   
Neblinero Izq.:  Neblinero Der.:  3era Luz de Freno:  Espejo Izq.:  Espejo Der.:  Puerta Del. Izq.:   
Puerta Del. Der.:  Puerta Tras. Izq.:  Puerta Tras. Der.:  Capot:  Tapa Maleta:  Mascara:   
Parachoque Del.:  Parachoque Tras.:  Tapabarro Der.:  Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.:  Bobina:  Radiador:  Caja Fusibles:  Filtro de Aire:  Flujometro:   
Var. de Aceite:  Aire Acon.:  Turbo:  Alternador:  Bomba Iny.:  Iny. Electr.:   
Cardanes:  Homocineticas:  Motor de Part.:  Bateria:

**INTERIOR Y ACCESORIOS:**

|   |  |  |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
| Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/>   | Calefaccion <input checked="" type="checkbox"/>    | Reloj Horario: <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: <input type="checkbox"/>        | Vidrio Tras. Izq.: <input type="checkbox"/>        | Parabrisas: <input checked="" type="checkbox"/>         | Sunroof: <input type="checkbox"/>                       | Luneta: <input type="checkbox"/>                      |
| Radio: <input checked="" type="checkbox"/>            | Parlantes: <input checked="" type="checkbox"/>     | Bandeja Tras.: <input type="checkbox"/>            | Cinturon de Seg.: <input checked="" type="checkbox"/>   | Pisos de Goma: <input type="checkbox"/>                 | Muela de Arrastre: <input type="checkbox"/>           |
| Kit Seguridad: <input checked="" type="checkbox"/>    | Asientos Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.: <input type="checkbox"/>           | Sombrilla: <input checked="" type="checkbox"/>          | Espejo Int.: <input type="checkbox"/>                   | Limpia Par. Del.: <input type="checkbox"/>            |
| Limpia Par. Tras.: <input type="checkbox"/>           | Emblemas: <input checked="" type="checkbox"/>      | Gata: <input type="checkbox"/>                     | Herramientas: <input type="checkbox"/>                  | Catalogos: <input checked="" type="checkbox"/>          | Molduras.: <input type="checkbox"/>                   |
| Antena: <input type="checkbox"/>                      | Tapa Bencina <input type="checkbox"/>              | Bocina: <input checked="" type="checkbox"/>        | Alarma: <input type="checkbox"/>                        | Huinche: <input type="checkbox"/>                       |   |

**OBSERVACIONES:**

Choque Frontal, Radiadores Malos Suelos, Electro Malo, Cardan Suelto, Piezas Flexibles Y Mangueras Sueltas, Sin Una Tapa De Estanque, Parabrisas Quebrado, Sin Limpiaparabrisas Lado Derecho

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta facultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TALLER****R.U.T:** 975032891.**Nombre:** Richard Valenzuela**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA****R.U.T:** 5422026-k**Nombre:** Roberto Arturo Eastman**RECIBE CONFORME BODEGA****R.U.T:** 26353920-6**Nombre:** Rommel Uban