



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: GCKK71

004235

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Nº de Siniestro: 332579
Cia. de Seguros: Renta
Fecha: 01-04-2021

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: RA64911
Chofer: Alexander Diaz
Maldonado
Carretera 5 Sur Km
Retiro desde: 41 Calle 5 Poniente
Parcela 129

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMION Marca: Mercedes Benz Modelo: Actros
Año: 2014 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Panel de Inst.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion | <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario: | <input type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: | <input type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof: | <input checked="" type="checkbox"/> | Luneta: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio: | <input type="checkbox"/> | Parlantes: | <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.: | <input type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma: | <input type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: | <input type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: | <input type="checkbox"/> | Asientos Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.: | <input type="checkbox"/> | Sombrilla: | <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.: | <input type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: | <input type="checkbox"/> | Emblemas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Gata: | <input type="checkbox"/> | Herramientas: | <input type="checkbox"/> | Catalogos: | <input type="checkbox"/> | Molduras.: | <input type="checkbox"/> |
| Antena: | <input checked="" type="checkbox"/> | Tapa Bencina | <input type="checkbox"/> | Bocina: | <input checked="" type="checkbox"/> | Alarma: | <input type="checkbox"/> | Huinche: | <input type="checkbox"/> | | |

OBSERVACIONES:

Camion Volcado

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER**R.U.T:** 06492647-0**Nombre:** Oscar Casanova**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA****R.U.T:** 17.316.486-6**Nombre:** Alexander Diaz Maldonado**RECIBE CONFORME BODEGA****R.U.T:** 000000020**Nombre:** Jose Ojeda