

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: HBSY68 004266

INFORMACION DE ADMINISTRAC	CION
----------------------------	------

N° de Siniestro: 3078414 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 07-04-2021 INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Retiro desde: O Higgins 117

INFORMACIÓN	GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMIONETA 2015			Marca: Color:	Ch	evrolet		Modelo: Dr Combustible: (no	ax Informad	lo)	
KILOMETRAJE:	4										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	ΓERA:	PLACA TR	ASERA:	YAG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	AI	RBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro: 🔽	Padron:]	Rev. Técnica: 🔽		Gases: 🗸	Llav	e Repuesto:	Manda	to:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	tas			Rueda Del. Piloto	. 🔽			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	\checkmark			Rueda Tras. Copi	loto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:	√	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.	: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.	: 	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	√
Parachoque Del.	: 	Parachoque Tras.:		Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	7	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	√
Var. de Aceite	: 	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	√
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:	7	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	√				
INTERIOR Y AC	CESORIOS:										
Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	$\overline{\checkmark}$	Manilla Puer. Tra.:	√	Vidrio Del. Der.:	√

Vidrio Del. Izq.:		Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:		Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	\checkmark
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
BSERVACIONES:											
feblinero 1 Suelto, Mascara Rota, Parachoque Malo, Tapabarro Izquierda 1, Parabrisa Delantero Malo, Emblema Delantero No Lo Tiene											
DESERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 1111111111
Nombre: Guillermo Beltran

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 10.701.538-8

Nombre: Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda