

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: CLKP37 004456

INFORMACION DE ADMINISTRAC	CION
----------------------------	------

N° de Siniestro: 83021000001249

Cia. de Seguros: Mapfre Fecha: 05-05-2021

INFORMACIÓN DE RETIRO
Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER

Chofer: Transportes Roger Retiro desde: Calle Buen Pastor 37

								Retiro desde:	Ca	He Buen Pastor 3/2	
INFORMACIÓN O	GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2010			Marca: Color:		Ford Azul		Modelo: Focu Combustible: (no l	ıs Inform	ado)	
KILOMETRAJE:	103043										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA: 🔽	PLACA	TRASERA:	AG: 🔽	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso: 🗸	Seguro: 🗸	Padron:	]	Rev. Técnica: 🔽		Gases: 🗸	Llav	ve Repuesto:	Man	adato:	
<b>RUEDAS:</b>											
Tipo Llantas: Llant	as			Rueda Del. Piloto	$\checkmark$			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	<b>✓</b>			Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	<b>7</b>	Optico Der.:	$\checkmark$	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.:	<b>√</b>	Farol Trasero Der.:	<b>√</b>
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	$\checkmark$	Espejo Izq.:	$\checkmark$	Espejo Der.:	$\checkmark$	Puerta Del. Izq.:	<b>√</b>
Puerta Del. Der.:	: 🗸	Puerta Tras. Izq.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Der.:	$\checkmark$	Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta:	$\checkmark$	Mascara:	<b>√</b>
Parachoque Del.:	: 🔲	Parachoque Tras.:	<b>√</b>	Tapabarro Der.:	$\checkmark$	Tapabarro Izq.:	<b>√</b>				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	$\checkmark$	Bobina	$\checkmark$	Radiador:	$\checkmark$	Caja Fusibles:	<b>√</b>	Filtro de Aire:	<b>7</b>	Flujometro:	<b>√</b>
Var. de Aceite:	: <b></b>	Aire Acon.:	$\checkmark$	Turbo:		Alternador:	$\checkmark$	Bomba Iny.:	$\checkmark$	Iny. Electr.:	<b>√</b>
Cardanes:		Homocineticas:	$\checkmark$	Motor de Part.:	$\checkmark$	Bateria:	$\checkmark$				
INTERIOR Y ACC	CESORIOS:										
Panel de Inst.:		Calefaccion	$\checkmark$	Reloj Horario:	П	Manilla Puer. Del.:	<b>7</b>	Manilla Puer. Tra.:	<b>7</b>	Vidrio Del. Der.:	<b>√</b>

Vidrio Del. Izq.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Der.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Izq.:	$\checkmark$	Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:		Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:	$\checkmark$	Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:	$\checkmark$	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:	$\checkmark$	Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	$\checkmark$	Gata:		Herramientas:		Catalogos:	$\checkmark$	Molduras.:	
Antena:	$\checkmark$	Tapa Bencina	$\checkmark$	Bocina:	$\checkmark$	Alarma:		Huinche:			
BSERVACIONES:											
Iascara Rota											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 20504419-0
Nombre: Felipe Apraiz

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

**R.U.T:** 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26858443-9 Nombre: Ivan Bejarano