

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: HVFL61 004488

## INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 121140145 Cia. de Seguros: Sura Fecha: 10-05-2021

INFORMACIO	INFORMACION DE RETIRO		
Grua:	Externa		
Retiro desde:	Cañaveral 200		

INFORMACIÓN	GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMIONETA 2022			Marca: Color:		ssan ojo			300 Informa	do)	
KILOMETRAJE:	83667										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	TERA: 🔽	PLACA T	TRASERA: T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	] A	IRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Mand	lato:	
<b>RUEDAS:</b>											
Tipo Llantas: Llant Rueda Tras. Piloto:				Rueda Del. Piloto: Rueda Tras. Copil	oto:			Rueda Del. Copiloto: 🔽 Rueda de Repuesto: 🔽			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:	$\checkmark$	Intermitente Izq.:	<b>√</b>	Intermitente Der.:	$\checkmark$	Farol Trasero Izq	.: <b></b>	Farol Trasero Der.:	$\checkmark$
Neblinero Izq.:	$\checkmark$	Neblinero Der.:	$\checkmark$	3era Luz de Freno:	$\checkmark$	Espejo Izq.:	$\checkmark$	Espejo Der.:	$\checkmark$	Puerta Del. Izq.:	$\checkmark$
Puerta Del. Der.	: <b>✓</b>	Puerta Tras. Izq.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Der.:	$\checkmark$	Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta:	$\checkmark$	Mascara:	$\checkmark$
Parachoque Del.	: 🔽	Parachoque Tras.:	$\checkmark$	Tapabarro Der.:	$\checkmark$	Tapabarro Izq.:	$\checkmark$				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	$\checkmark$	Bobina	<b>√</b>	Radiador:	<b></b>	Caja Fusibles:	$\checkmark$	Filtro de Aire:	<b></b>	Flujometro:	$\checkmark$
Var. de Aceite	: <b></b>	Aire Acon.:	$\checkmark$	Turbo:	$\checkmark$	Alternador:	$\checkmark$	Bomba Iny.:	$\checkmark$	Iny. Electr.:	$\checkmark$
Cardanes:	$\checkmark$	Homocineticas:		Motor de Part.:	$\checkmark$	Bateria:	$\checkmark$				
INTERIOR Y AC	CESORIOS:										
Panel de Inst.:	V	Calefaccion	<b>7</b>	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	<b>√</b>	Manilla Puer. Tra.:	<b>7</b>	Vidrio Del. Der.:	<b>7</b>

Vidrio Del. Izq.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Der.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Izq.:	$\checkmark$	Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:		Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	$\checkmark$
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:	$\checkmark$	Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	$\checkmark$	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:	$\checkmark$	Tapa Bencina	$\checkmark$	Bocina:	$\checkmark$	Alarma:	$\checkmark$	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											
Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar											

Im fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

> ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO R.U.T Taller: 000000000

Nombre Taller: Cañaveral

RECIBE CONFORME BODEGA

**R.U.T:** 26858443-9 Nombre: Ivan Bejarano