

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: HSTZ68 004514

| INFORMACION DE ADMINISTRA | ACIO: | N |
|---------------------------|-------|---|
|---------------------------|-------|---|

N° de Siniestro: 3088623 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 14-05-2021

| INEO | DMA | CION | DE | RETIRO |
|------|-----|------|----|--------|

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel

Av. Gladys Marín # Retiro desde: 5830 (ex. Av. Los

| | | | | | | | | | I | Pajaritos) | |
|---------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| INFORMACIÓN (| GENERAL DEL | VEHÍCULO | | | | | | | | | |
| Tipo: | AUTOMOVIL | | | Marca: | Me Be | ercedes | | Modelo: Ml | 350 | | |
| Año: | 2016 | | | Color: | | anco | | Combustible: (no | Inform | ado) | |
| KILOMETRAJE: | 1 | | | | | | | | | | |
| LLAVES: 🔽 | PLACA DELAN | NTERA: | PLAC | A TRASERA: TAG | G: □ | COMPUTADOR: | | MOTOR ARRANCA: | A | IRBAG: Activado | |
| DOCUMENTOS: | | | | | | | | | | | |
| Permiso: | Seguro: | Padron: | | Rev. Técnica: | | Gases: | Llav | re Repuesto: | Man | _{dato:} | |
| RUEDAS: | | | | | | | | | | | |
| Tipo Llantas: Llant | | | | Rueda Del. Piloto: | Z | | | Rueda Del. Copiloto: | | | |
| Rueda Tras. Piloto: | √ | | | Rueda Tras. Copiloto | | | | Rueda de Repuesto: | | | |
| EXTERIOR: | | | | | | | | | | | |
| Optico Izq.: | √ | Optico Der.: | \checkmark | Intermitente Izq.: | | Intermitente Der.: | | Farol Trasero Izq.: | √ | Farol Trasero Der.: | √ |
| Neblinero Izq.: | | Neblinero Der.: | | 3era Luz de Freno: | √ | Espejo Izq.: | \checkmark | Espejo Der.: | \checkmark | Puerta Del. Izq.: | √ |
| Puerta Del. Der.: | : | Puerta Tras. Izq.: | \checkmark | Puerta Tras. Der.: | √ | Capot: | \checkmark | Tapa Maleta: | \checkmark | Mascara: | \checkmark |
| Parachoque Del. | : 🗸 | Parachoque Tras.: | \checkmark | Tapabarro Der.: | √ | Tapabarro Izq.: | √ | | | | |
| MOTOR: | | | | | | | | | | | |
| Tapa Dep.: | \checkmark | Bobina | \checkmark | Radiador: | \checkmark | Caja Fusibles: | \checkmark | Filtro de Aire: | √ | Flujometro: | √ |
| Var. de Aceite: | : 🗸 | Aire Acon.: | \checkmark | Turbo: | \checkmark | Alternador: | \checkmark | Bomba Iny.: | | Iny. Electr.: | \checkmark |
| Cardanes: | | Homocineticas: | \checkmark | Motor de Part.: | \checkmark | Bateria: | \checkmark | | | | |

| Panel de Inst.: | \checkmark | Calefaccion | \checkmark | Reloj Horario: | | Manilla Puer. Del.: | \checkmark | Manilla Puer. Tra.: | \checkmark | Vidrio Del. Der.: | \checkmark |
|---|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Vidrio Del. Izq.: | \checkmark | Vidrio Tras. Der.: | \checkmark | Vidrio Tras. Izq.: | \checkmark | Parabrisas: | \checkmark | Sunroof: | \checkmark | Luneta: | \checkmark |
| Radio: | \checkmark | Parlantes: | \checkmark | Bandeja Tras.: | \checkmark | Cinturon de Seg.: | \checkmark | Pisos de Goma: | \checkmark | Muela de Arrastre: | |
| Kit Seguridad: | | Asientos Del.: | \checkmark | Asientos Tras.: | \checkmark | Sombrilla: | \checkmark | Espejo Int.: | \checkmark | Limpia Par. Del.: | \checkmark |
| Limpia Par. Tras.: | \checkmark | Emblemas: | \checkmark | Gata: | \checkmark | Herramientas: | \checkmark | Catalogos: | \checkmark | Molduras.: | |
| Antena: | \checkmark | Tapa Bencina | \checkmark | Bocina: | \checkmark | Alarma: | \checkmark | Huinche: | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES (Exclusivo Administración): | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 11648563-K
Nombre: Marcela Sarria

INTERIOR Y ACCESORIOS:

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 **Nombre:** Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26858443-9 Nombre: Ivan Bejarano