

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: DVHP99

~	۱. 4	_	1	^
00	14		.1	Z

INFORMACION DE ADMINIST	'RA	CION
-------------------------	-----	------

N° de Siniestro: 333644 Cia. de Seguros: Renta Fecha: 18-05-2021 INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Pating deade: Calle Sorte Fo 167

								Retiro desde: Calle	Santa Fe 1671	
INFORMACIÓN (	GENERAL DEL	VEHÍCULO								
Tipo: Año:	FURGON 2012			Marca: Color:	Hyu Blai	ındai nco		Modelo: H1 Combustible: (no Informa	do)	
KILOMETRAJE:	1									
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA: 🔽	PLACA	TRASERA: 🗸 T	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	IRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:										
Permiso:	Seguro:	Padron:	]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	re Repuesto: Mano	<sub>dato:</sub>	
RUEDAS:										
Tipo Llantas: Rued	a			Rueda Del. Piloto	. <b></b>			Rueda Del. Copiloto:		
Rueda Tras. Piloto:	$\checkmark$			Rueda Tras. Copil	loto: 🔽			Rueda de Repuesto:		
EXTERIOR:										
Optico Izq.:		Optico Der.:		Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.: 🗸	Farol Trasero Der.:	<b>√</b>
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	$\checkmark$	Espejo Izq.:	$\checkmark$	Espejo Der.:	Puerta Del. Izq.:	4
Puerta Del. Der.:	: <b></b>	Puerta Tras. Izq.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Der.:	$\checkmark$	Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta:	Mascara:	<b>√</b>
Parachoque Del.	: <b></b>	Parachoque Tras.:	<b>√</b>	Tapabarro Der.:	$\checkmark$	Tapabarro Izq.:	$\checkmark$			
MOTOR:										
Tapa Dep.:	$\checkmark$	Bobina	$\checkmark$	Radiador:	$\checkmark$	Caja Fusibles:	<b>√</b>	Filtro de Aire:	Flujometro:	<b>√</b>
Var. de Aceite:		Aire Acon.:	$\checkmark$	Turbo:		Alternador:	$\checkmark$	Bomba Iny.:	Iny. Electr.:	<b>√</b>
Cardanes:	$\checkmark$	Homocineticas:	$\checkmark$	Motor de Part.:	$\checkmark$	Bateria:	$\checkmark$			
INTERIOR Y AC	CESORIOS:									
Panel de Inst.:	$\checkmark$	Calefaccion	<b>√</b>	Reloj Horario:	П	Manilla Puer. Del.:	<b>7</b>	Manilla Puer. Tra.: ✓	Vidrio Del. Der.:	<b>√</b>

Vidrio Del. Izq.:		Vidrio Tras. Der.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:		Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:	$\checkmark$	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:	$\checkmark$	Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:	$\checkmark$	Emblemas:	$\checkmark$	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	$\checkmark$	Bocina:	$\checkmark$	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Rueda Trasera Izquierda Rota, Mascara Rota, Parachoque Delantero Roto, Parabrisa Delantero Roto											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 12416272-7
Nombre: Jaime Gonzalez

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

**R.U.T:** 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26858443-9 Nombre: Ivan Bejarano