

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: GKLH47

- (	h	N	1	5	7	•
	•	v	-		,	- 1

## INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3063571 Cia. de Seguros: Liberty 25-05-2021 Fecha:

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna dgwd88 Patente Grua: Jose Chofer:

Exequiel Fernandez Retiro desde:

2869

INFORMACIÓN O	GENERAL DEL V	/EHÍCULO									
•	CAMIONETA 2017			Marca: Color:		Mazda Plata		Modelo: Bt Combustible: (no	o Inform	ado)	
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	TERA: 🔽	PLACA TRA	SERA: T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	] A	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:	]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Man	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta				Rueda Del. Piloto:	<b></b> ✓			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	<b>√</b>			Rueda Tras. Copil	oto: 🗸			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	<b></b>	Optico Der.:	<b>√</b>	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq	.: 🗸	Farol Trasero Der.:	<b>√</b>
Neblinero Izq.:	$\checkmark$	Neblinero Der.:	$\checkmark$	3era Luz de Freno:	$\checkmark$	Espejo Izq.:	$\checkmark$	Espejo Der.:	$\checkmark$	Puerta Del. Izq.:	$\checkmark$
Puerta Del. Der.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Izq.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Der.:	$\checkmark$	Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta:	$\checkmark$	Mascara:	$\checkmark$
Parachoque Del.:	$\checkmark$	Parachoque Tras.:	$\checkmark$	Tapabarro Der.:	$\checkmark$	Tapabarro Izq.:	$\checkmark$				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	$\checkmark$	Bobina	$\checkmark$	Radiador:	$\checkmark$	Caja Fusibles:	$\checkmark$	Filtro de Aire:	$\checkmark$	Flujometro:	
Var. de Aceite:	$\checkmark$	Aire Acon.:	$\checkmark$	Turbo:	$\checkmark$	Alternador:	$\checkmark$	Bomba Iny.:	$\checkmark$	Iny. Electr.:	$\checkmark$
Cardanes:	<b>7</b>	Homocineticas:		Motor de Part.:		Bateria:	$\checkmark$				

## **INTERIOR Y ACCESORIOS:**

Panel de Inst.:	$\checkmark$	Calefaccion	$\checkmark$	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	$\checkmark$	Manilla Puer. Tra.:	$\checkmark$	Vidrio Del. Der.:	
Vidrio Del. Izq.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Der.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Izq.:	$\checkmark$	Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:		Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:	$\checkmark$	Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:	$\checkmark$	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:	$\checkmark$	Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	$\checkmark$	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:	$\checkmark$	Tapa Bencina	$\checkmark$	Bocina:	$\checkmark$	Alarma:	$\checkmark$	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Motor En El Pick Up Suelto Puertas Lado Derecho Sin Manillas Y Vidrios Sin Motor Partida Cables Sueltos											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 12019252-3
Nombre: Richar Gonzalez

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

**R.U.T:** 7515702-9 **Nombre:** Jose

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26858443-9 Nombre: Ivan Bejarano