



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA  
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO  
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA  
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: HKFT69

004601

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3068479  
Cia. de Seguros: Liberty  
Fecha: 27-05-2021

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna  
Patente Grua: RA64911  
Chofer: Alexander Diaz  
Maldonado  
Retiro desde: Manuel Montt 0900

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: TRACTOCAMION  
Año: 2016  
Marca: Freightliner  
Color: Blanco  
Modelo: M2 106  
Combustible: Diesel

KILOMETRAJE: 4

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☐ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas  
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

Optico Izq.: ☐ Optico Der.: ☐ Intermitente Izq.: ☐ Intermitente Der.: ☐ Farol Trasero Izq.: ☐ Farol Trasero Der.: ☐  
Neblinero Izq.: ☐ Neblinero Der.: ☐ 3era Luz de Freno: ☐ Espejo Izq.: ☐ Espejo Der.: ☐ Puerta Del. Izq.: ☒  
Puerta Del. Der.: ☒ Puerta Tras. Izq.: ☐ Puerta Tras. Der.: ☐ Capot: ☐ Tapa Maleta: ☐ Mascara: ☒  
Parachoque Del.: ☒ Parachoque Tras.: ☒ Tapabarro Der.: ☐ Tapabarro Izq.: ☐

MOTOR:

Tapa Dep.: ☒ Bobina: ☐ Radiador: ☒ Caja Fusibles: ☒ Filtro de Aire: ☒ Flujometro: ☐  
Var. de Aceite: ☒ Aire Acon.: ☐ Turbo: ☒ Alternador: ☒ Bomba Iny.: ☒ Iny. Electr.: ☒  
Cardanes: ☒ Homocineticas: ☐ Motor de Part.: ☒ Bateria: ☒

INTERIOR Y ACCESORIOS:

|                    |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                     |                                     |                     |                          |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Panel de Inst.:    | <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion        | <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: | <input type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.:  | <input type="checkbox"/>            | Vidrio Tras. Der.: | <input type="checkbox"/>            | Vidrio Tras. Izq.: | <input type="checkbox"/>            | Parabrisas:         | <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof:            | <input type="checkbox"/> | Luneta:            | <input type="checkbox"/>            |
| Radio:             | <input type="checkbox"/>            | Parlantes:         | <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.:     | <input type="checkbox"/>            | Cinturon de Seg.:   | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma:      | <input type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad:     | <input type="checkbox"/>            | Asientos Del.:     | <input type="checkbox"/>            | Asientos Tras.:    | <input type="checkbox"/>            | Sombrilla:          | <input type="checkbox"/>            | Espejo Int.:        | <input type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.:  | <input type="checkbox"/>            |
| Limpia Par. Tras.: | <input type="checkbox"/>            | Emblemas:          | <input type="checkbox"/>            | Gata:              | <input checked="" type="checkbox"/> | Herramientas:       | <input type="checkbox"/>            | Catalogos:          | <input type="checkbox"/> | Molduras.:         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena:            | <input checked="" type="checkbox"/> | Tapa Bencina       | <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina:            | <input type="checkbox"/>            | Alarma:             | <input type="checkbox"/>            | Huinche:            | <input type="checkbox"/> |                    |                                     |

OBSERVACIONES:

Ruedas Delanteras Malas Y Llantas Rotas, Eje Suelto En Cabina

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER  
R.U.T: 14294965-2  
Nombre: Gustavo Sequeira

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA  
R.U.T: 17.316.486-6  
Nombre: Alexander Diaz Maldonado

RECIBE CONFORME BODEGA  
R.U.T: 000000020  
Nombre: Jose Ojeda