

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: CHRY21

INFORMACION DE ADMINISTRACIO

N° de Siniestro: 318579 Cia. de Seguros: Renta

Fecha: 28-05-2021

INFORMA	CION DE	DETIDA
INFURIVIA	CHON DR.	KE LIKU

Grua: Interna
Patente Grua: RA64911
Chofer: Alexander Diaz
Maldonado

Retiro desde: Av Eduardo Frei Montalva 9829

	2			
INIEMDNIA	α	CENEDALI	DEL	VEHICULO
	CIUN	GENERAL I	ULL	VEHICULU

Tipo: Año:	TRACTOCAMIC 2010)N		Marca: Color:		nternational lanco		Modelo: 76 Combustible: Di	00 esel		
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES:	PLACA DELANT	ΓERA:	PLACA TI	RASERA:	YAG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	IRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Mano	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llan	tas			Rueda Del. Piloto	: 🔽			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	\checkmark			Rueda Tras. Copil	loto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	7	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izq.:		Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:		Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:		Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.	: 	Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:		Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.	.: 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina		Radiador:	7	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	
Var. de Aceite	: 🗸	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	П	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	√	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:		Vidrio Del. Der.:	
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:		Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:		Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	√	Alarma:		Huinche:			
DBSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER

R.U.T: 16952856-K Nombre: Mario Maldonado ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 17.316.486-6 **Nombre:** Alexander Diaz Maldonado RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda