

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

Interna

00000ROGER

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: GFLC72

004616

## INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 90121000000786

Mapfre Cia. de Seguros: Fecha: 31-05-2021

INFORMACION DE RE
-------------------

Grua:

Patente Grua:

Fecha:	31-05-2021							Chofer: Retiro desde:	Transportes Roger 18 Oriente Nr 580	
INFORMACIÓN (	GENERAL DEL V	VEHÍCULO								
Tipo: Año:	CAMIONETA 2015			Marca: Color:	M	<b>I</b> ahindra		Modelo: Pick U Combustible: (no In	Jp formado)	
KILOMETRAJE:	4									
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	ΓERA: 🔽 I	PLACA	TRASERA:	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA: 🔽	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:										
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	ve Repuesto:	Mandato:	
RUEDAS:										
Tipo Llantas: Llant Rueda Tras. Piloto:				Rueda Del. Piloto Rueda Tras. Copil	oto:			Rueda Del. Copiloto:   Rueda de Repuesto:		
EXTERIOR:										
Optico Izq.:	$\checkmark$	Optico Der.:	<b></b>	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.:	Farol Trasero De	r.: [
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	$\checkmark$	Espejo Izq.:	$\checkmark$	Espejo Der.:	✓ Puerta Del. Izq.	: 🔽
Puerta Del. Der.:		Puerta Tras. Izq.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Der.:	$\checkmark$	Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta:	Mascara:	<b>√</b>
Parachoque Del.:	: 🗸	Parachoque Tras.:	$\checkmark$	Tapabarro Der.:		Tapabarro Izq.:				
MOTOR:										
Tapa Dep.:	$\checkmark$	Bobina		Radiador:	<b>√</b>	Caja Fusibles:	$\checkmark$	Filtro de Aire:	] Flujometro:	
Var. de Aceite:	<b>√</b>	Aire Acon.:	$\checkmark$	Turbo:		Alternador:	$\checkmark$	Bomba Iny.:	Iny. Electr.:	
Cardanes:	$\checkmark$	Homocineticas:		Motor de Part.:	$\checkmark$	Bateria:	<b>√</b>			
INTERIOR Y ACC	CESORIOS:									
Panel de Inst.:	<b>√</b>	Calefaccion	<b></b>	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	<b>7</b>	Manilla Puer. Tra.:	Vidrio Del. Der.:	<b>√</b>

Vidrio Del. Izq.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Der.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Izq.:	$\checkmark$	Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:		Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:	$\checkmark$	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:	$\checkmark$	Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	$\checkmark$	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	$\checkmark$	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Parachoque Trasero Malo, Falta Un Apoyo De Cabeza Trasero											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 07911960-1
Nombre: Nicol Collari

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

**R.U.T:** 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA

**R.U.T:** 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda