

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: PHLP53 004912

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

 $\sqrt{}$

Panel de Inst.:

 $\sqrt{}$

Calefaccion

N° de Siniestro: 121155850 Cia. de Seguros: Sura Fecha: 21-07-2021 INFORMACIÓN DE RETIRO
Grua: Interna

Grua: Interna
Patente Grua: dgwd88
Chofer: Jose

Manilla Puer. Tra.:

Vidrio Del. Der.:

Retiro desde: San Pablo 10200

								Retiro desde	. San i	abio 10200	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	FURGON 2020			Marca: Color:	Citroe	en			lingo Informado)		
KILOMETRAJE:	: 1										
LLAVES: 🗸	PLACA DELANTERA: PLACA T			TRASERA: TAG:		COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA: 🔽	NCA: AIRBAG: Activado		
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave F	depuesto:	Mandato:]	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Rued	la			Rueda Del. Piloto	: 🔽 _			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:				Rueda Tras. Copil	loto: 🔽			Rueda de Repuesto: 🔽			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izq.	: 🗸	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.:	: ✓	Puerta Tras. Izq.:		Puerta Tras. Der.:		Capot:	√	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	
Parachoque Del.	.: 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	: 	Aire Acon.:		Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	1
Cardanes:		Homocineticas:		Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				
INTERIOR Y ACC	CESORIOS:										

 $\sqrt{}$

Manilla Puer. Del.:

Reloj Horario:

Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:	\checkmark	Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:		Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
DBSERVACIONES:											
Aotor Funciona Fakta Optico Izquuerdo Choque Frontal											
DESERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 77225200-5
Nombre: Mauricio Ortuz

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 7515702-9

Nombre: Jose

RECIBE CONFORME BODEGA R.U.T: 000000020 Nombre: Jose Ojeda