

RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
 PATENTE: BVCZ79

## INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3057285

Cia. de Seguros: Liberty

Fecha: 11-08-2021

## INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna

Patente Grua: RA64911

Chofer: Alexander Diaz

Maldonado

Retiro desde: Panamericana Norte

19100

## INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: TRACTOCAMION

Marca: International

Modelo: 9200

Año: 2009

Color:

Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

 LLAVES: 

 PLACA DELANTERA: 

 PLACA TRASERA: 

 TAG: 

 COMPUTADOR: 

 MOTOR ARRANCA: 

AIRBAG: Sin activar

## DOCUMENTOS:

 Permiso: 

 Seguro: 

 Padron: 

 Rev. Técnica: 

 Gases: 

 Llave Repuesto: 

 Mandato: 

## RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas

 Rueda Del. Piloto: 

 Rueda Del. Copiloto: 

 Rueda Tras. Piloto: 

 Rueda Tras. Copiloto: 

 Rueda de Repuesto: 

## EXTERIOR:

 Optico Izq.: 

 Optico Der.: 

 Intermitente Izq.: 

 Intermitente Der.: 

 Farol Trasero Izq.: 

 Farol Trasero Der.: 

 Neblinero Izq.: 

 Neblinero Der.: 

 3era Luz de Freno: 

 Espejo Izq.: 

 Espejo Der.: 

 Puerta Del. Izq.: 

 Puerta Del. Der.: 

 Puerta Tras. Izq.: 

 Puerta Tras. Der.: 

 Capot: 

 Tapa Maleta: 

 Mascara: 

 Parachoque Del.: 

 Parachoque Tras.: 

 Tapabarro Der.: 

 Tapabarro Izq.: 

## MOTOR:

 Tapa Dep.: 

 Bobina 

 Radiador: 

 Caja Fusibles: 

 Filtro de Aire: 

 Flujometro: 

 Var. de Aceite: 

 Aire Acon.: 

 Turbo: 

 Alternador: 

 Bomba Iny.: 

 Iny. Electr.: 

 Cardanes: 

 Homocineticas: 

 Motor de Part.: 

 Bateria: 

## INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion	<input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario:	<input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.:	<input type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio:	<input type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gata:	<input checked="" type="checkbox"/>	Herramientas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Catalogos:	<input checked="" type="checkbox"/>	Molduras.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Antena:	<input type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarma:	<input type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

**OBSERVACIONES:**

Camion Quemado

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta facultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TALLER**  
**R.U.T:** 16739678-K  
**Nombre:** Ignacio Gallo

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA**  
**R.U.T:** 17.316.486-6  
**Nombre:** Alexander Diaz Maldonado

**RECIBE CONFORME BODEGA**  
**R.U.T:** 000000020  
**Nombre:** Jose Ojeda