

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: PJYD98

-	^	^	_	^	^	į,
- (	N	п	•	"	u	

	INFORMACION DE ADMINISTRACIO
--	------------------------------

N° de Siniestro: 3097786 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 12-08-2021

**INTERIOR Y ACCESORIOS:** 

Panel de Inst.:

 $\sqrt{}$ 

 $\sqrt{}$ 

Calefaccion

Reloj Horario:

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Retiro desde: Alessandri 1885

Manilla Puer. Tra.:

Vidrio Del. Der.:

	12-00-2021							Retiro desde:		ssandri 1885	
INFORMACIÓN (	GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2021			Marca: Color:		Mg		Modelo: Zs Combustible: (n	s 10 Informa	ado)	
KILOMETRAJE:	4										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	ΓERA: 🔽 I	PLACA TE	RASERA: 🔽 T	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:		AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:	]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	Man	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	as			Rueda Del. Piloto	: 🗹			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:				Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
<b>EXTERIOR:</b>											
Optico Izq.:	$\checkmark$	Optico Der.:	$\checkmark$	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Iz	q.: 🔽	Farol Trasero Der.:	<b>√</b>
Neblinero Izq.:	$\checkmark$	Neblinero Der.:	$\checkmark$	3era Luz de Freno:	$\checkmark$	Espejo Izq.:	$\checkmark$	Espejo Der.:	$\checkmark$	Puerta Del. Izq.:	$\checkmark$
Puerta Del. Der.:	· 🗸	Puerta Tras. Izq.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Der.:	$\checkmark$	Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta:	$\checkmark$	Mascara:	$\checkmark$
Parachoque Del.	: 🗸	Parachoque Tras.:	<b>7</b>	Tapabarro Der.:	<b>√</b>	Tapabarro Izq.:	$\checkmark$				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	$\checkmark$	Bobina		Radiador:	$\checkmark$	Caja Fusibles:	$\checkmark$	Filtro de Aire:		Flujometro:	
Var. de Aceite:		Aire Acon.:	$\checkmark$	Turbo:		Alternador:	$\checkmark$	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	
Cardanes:		Homocineticas:		Motor de Part.:	$\checkmark$	Bateria:	$\checkmark$				

Manilla Puer. Del.:

Vidrio Del. Izq.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Der.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Izq.:	$\checkmark$	Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:	$\checkmark$	Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:	$\checkmark$	Muela de Arrastre:	$\checkmark$
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:	$\checkmark$	Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:	$\checkmark$	Emblemas:	$\checkmark$	Gata:	$\checkmark$	Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	$\checkmark$
Antena:	$\checkmark$	Tapa Bencina	$\checkmark$	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
BSERVACIONES:											
o Tiene Manillas Delanteras Ni Traseras Lado Del Copiloto, Moldura Derecha Rota											
DBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 19509934-0 Nombre: Nicolas Poblete ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

**R.U.T:** 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA

**R.U.T:** 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda