

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: JPBG23 005205

INFORMACION DE ADMINIST	'RA	CION
-------------------------	-----	------

N° de Siniestro: 43819 Cia. de Seguros: Cardif Fecha: 26-08-2021

INF	ORMA	CIÓN	DE	RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Retiro desde: Camino A Coihueco

								Retiro desde:	Cam	ino A Coinueco	
INFORMACIÓN	GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMIONETA 2017			Marca: Color:	C	Chevrolet		Modelo: Dma Combustible: (no l	ax Inform	nado)	
KILOMETRAJE:	4										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA: 🔽	PLACA	TRASERA: \(\overline{\pi} \)	AG: 🔽	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Lla	ve Repuesto:	Man	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	tas			Rueda Del. Piloto:	\checkmark			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	\checkmark			Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.:	√	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:		Espejo Der.:		Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.	: 	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	
Parachoque Del.	: 	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	√				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	7	Bobina		Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:		Flujometro:	
Var. de Aceite	: 	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:		Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	√				
INTERIOR Y AC	CESORIOS:										
Panel de Inst.:	√	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	П	Manilla Puer. Del.:	7	Manilla Puer. Tra.: [7	Vidrio Del. Der.:	Г

Vidrio Del. Izq.:		Vidrio Tras. Der.:		Vidrio Tras. Izq.:		Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	\checkmark
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:		Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
óptico Delantero Izquierdo Roto, Parabrisas Roto, No Tiene Emblemas Delantero											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											
T											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 19414477-6 Nombre: Favio Chandia ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 10.701.538-8

R.U.T: 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda