

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: JDCJ96

00)5	2	5	~
111	1	15		n

INFORMACION DE ADMINISTRAC	CIO	ľ
----------------------------	-----	---

N° de Siniestro: 336068 Cia. de Seguros: Renta Fecha: 20-09-2021

0000	
I	INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel

AV.PRESIDENTE FREI MONTALVA 4230 RENCA

Retiro desde:

AV.PRESIDENTE FREI MONTALVA 4230 RENCA AV.PRESIDENTE FREI MONTALVA 4230 RENCA

INFORMACIÓN (GENERAL DEL	VEHÍCULO								
Tipo: Año:	CAMIONETA 2017			Marca: Color:	Fiat		Modelo: Strac Combustible: (no I	la nforma	do)	
KILOMETRAJE:	74466									
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA: 🔽	PLACA	TAG: ☐	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	IRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:										
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:	Gases:	Llav	re Repuesto:	Mano	_{lato:}	
RUEDAS:										
Tipo Llantas: Llant				Rueda Del. Piloto:			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	\checkmark			Rueda Tras. Copiloto:			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:										
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izq.:	\checkmark	Farol Trasero Der.:	\checkmark
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno: 🗸	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:		Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:	· 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:										
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	√	Radiador:	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	√	Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	Bateria:	\checkmark				

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:	\checkmark	Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	\checkmark
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:		Sombrilla:		Espejo Int.:		Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 15428899-2
Nombre: Mario Peralta

INTERIOR Y ACCESORIOS:

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 13427825-0 Nombre: Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda