

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: KXXY92

20	- 4	40	
ሰበ	54	49	

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 121183841 Cia. de Seguros: Sura Fecha: 30-09-2021

TAITCODAGA	CIÓNIDE	DETERM
INFORMA	CION DE	KELIKO

Grua: Interna
Patente Grua: dgwd88
Chofer: Jose

Jose Vicente Valdes 89

								Retiro desde:		Depto 62 Torre Las Camelias	
INFORMACIÓN G	GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo:	AUTOMOVIL			Marca:		Mg Gris			i Hb 1.5	5	
Año:	2019			Color:		Plata		Combustible: Gaso	olina		
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES:	PLACA DELANT	ΓERA: 🔽	PLACA T	TRASERA:	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	IRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Mano	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta				Rueda Del. Piloto:	I			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	✓			Rueda Tras. Copile	oto: ✓			Rueda de Repuesto: ✓			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	√	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Izq.:		Farol Trasero Der.:	
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:	√	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	√	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:											
Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Sin Llaves Ni Papeles Vehiculo Año 2019											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 12281800-4
Nombre: Paola Ballesteros

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 7515702-9 **Nombre:** Jose

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda