

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: JXLL98

•	n	_	_	4	7
0					

 $\sqrt{}$

Panel de Inst.:

 $\sqrt{}$

Calefaccion

Reloj Horario:

N° de Siniestro: 339041 Cia. de Seguros: Renta Fecha: 08-10-2021 INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Retiro desde: Av San Miguel 2710

Manilla Puer. Tra.:

Vidrio Del. Der.:

								Retifo desde. Av	San Miguel 2710	
INFORMACIÓN	GENERAL DEL '	VEHÍCULO								
Tipo: Año:	CAMIONETA 2018			Marca: Mitsubishi Color:			Modelo: L200 Combustible: (no Informado)			
KILOMETRAJE:	: 4									
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA:	PLACA	TRASERA: T	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA: \Box	AIRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:										
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	ve Repuesto: Ma	andato:	
RUEDAS:										
Tipo Llantas: Llant				Rueda Del. Piloto:	7			Rueda Del. Copiloto:		
Rueda Tras. Piloto:	\checkmark			Rueda Tras. Copil	oto: 🗹			Rueda de Repuesto:		
EXTERIOR:										
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:		Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.:	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.	: 🔽	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	Mascara:	√
Parachoque Del.	.: 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark			
MOTOR:										
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina		Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	Flujometro:	
Var. de Aceite	: 🗸	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	Iny. Electr.:	
Cardanes:	√	Homocineticas:		Motor de Part.:		Bateria:	√			
INTERIOR Y AC	CESORIOS:									

Manilla Puer. Del.:

Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:		Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
DBSERVACIONES:											
Iascara Mala, Parachoques Delantero Malo, Parabrisas Delantero Malo.											
DESERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 19043709-9
Nombre: Karol Parra

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda