

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: DHBK13

)5	

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 119176912 Cia. de Seguros: Sura

Fecha: 05-11-2019 INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna 00000111 Patente Grua: Chofer:

Anibal Seguel Avenida Calera De

Tango Paradero12 Y Retiro desde:

									N I	Medio Parcela 1b	
INFORMACIÓN (GENERAL DEL	. VEHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMION 2012		Marca: Color:				Modelo: Hfcb1068 Combustible: Diesel				
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES: 🔽	PLACA DELA	NTERA: 🔽	PLAC	A TRASERA: T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:		AIRBAG: No usa	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	ve Repuesto:	Mar	ndato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta				Rueda Del. Piloto:	: 🔽			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	\checkmark			Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Izq	ı.: /	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:		Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:		Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:		Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	√
Parachoque Del.:	: 🔲	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	√	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:	\checkmark	Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:		Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:					

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:		Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
DBSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 06958954-5
Nombre: Sergio Concha

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 **Nombre:** Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban