

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INTERIOR Y ACCESORIOS:

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

INFORMACIÓN DE RETIRO

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: HXTH59 005720

N° de Siniestro: Cia. de Seguros: Fecha:	3121185 Liberty 10-11-2021							Grua: Patente Gru Chofer: Retiro desd	a: (Interna 00000ROGER Fransportes Roger Baquedano 131	
INFORMACIÓN	GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo:	STATION WAGON			Marca:	Mg	g		Modelo:	3		
Año:	2016			Color:				Combustible:	(no Info	rmado)	
KILOMETRAJE:	: 4										
LLAVES:	PLACA DELAN	TERA: 🔽	PLACA TR	RASERA: T	YAG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANC	'A: ☑	AIRBAG: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	ľ	Mandato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llan				Rueda Del. Piloto	. 🗹 _			Rueda Del. Copiloto			
Rueda Tras. Piloto:	\checkmark			Rueda Tras. Copil	loto: ✓			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trase	ro Izq.: [✓ Farol Trasero Der	:
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo D	er.: [✓ Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.	: 	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Ma	leta: [✓ Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.	.: 	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina		Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire	e: 🔲	Flujometro:	
Var. de Aceite	: 🗸	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.	: 🔲	Iny. Electr.:	
Cardanes:		Homocineticas:		Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Dos Llaves, Foco Delantero Derecho Quebrado											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 20482297-1 Nombre: Piedad Sanhueza ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda