

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: PKGS87

| 005759 |
|--------|
|--------|

| INFORMACIÓN : | DE ADMINIS | STRACIÓN | | | | | | INFORMAC | CIÓN D | DE RETIRO | |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| N° de Siniestro: Cia. de Seguros: Fecha: | 3123772 Liberty 15-11-2021 | | | | | | | Grua: Patente Grua Chofer: | : | Interna 00000111 Anibal Seguel | |
| recha. | 13-11-2021 | | | | | | | Retiro desde | : | Coigue De Chiloe 9149 | |
| INFORMACIÓN | GENERAL D | EL VEHÍCULO | | | | | | | | | |
| Tipo: | STATION WAGON | | | Marca: | M | g | | Modelo: Zs | | | |
| Año: | 2021 | | | Color: | | | | Combustible: (no | Inform | ado) | |
| KILOMETRAJE: | 0 | | | | | | | | | | |
| LLAVES: 🗸 | PLACA DEI | LANTERA: 🗸 I | PLACA | A TRASERA: TA | AG: □ | COMPUTADOR: | | MOTOR ARRANCA: | 7 | AIRBAG: Activado | |
| DOCUMENTOS: | | | | | | | | | | | |
| Permiso: 🗸 | Seguro: | Padron: |] | Rev. Técnica: 🔽 | | Gases: 🔽 | Llav | e Repuesto: 🗸 | Ma | indato: | |
| RUEDAS: | | | | | | | | | | | |
| Tipo Llantas: Llan | | | | Rueda Del. Piloto: | ✓ | | | Rueda Del. Copiloto: | | | |
| Rueda Tras. Piloto: | \checkmark | | | Rueda Tras. Copilo | oto: 🔽 | | | Rueda de Repuesto: | | | |
| EXTERIOR: | | | | | | | | | | | |
| Optico Izq.: | | Optico Der.: | √ | Intermitente Izq.: | √ | Intermitente Der.: | √ | Farol Trasero Izo | ı.: 🔽 | Farol Trasero Der.: | √ |
| Neblinero Izq.: | | Neblinero Der.: | \checkmark | 3era Luz de Freno: | \checkmark | Espejo Izq.: | \checkmark | Espejo Der.: | \checkmark | Puerta Del. Izq.: | \checkmark |
| Puerta Del. Der. | : 🗸 | Puerta Tras. Izq.: | \checkmark | Puerta Tras. Der.: | 7 | Capot: | \checkmark | Tapa Maleta: | \checkmark | Mascara: | √ |
| Parachoque Del. | : 🗸 | Parachoque Tras.: | √ | Tapabarro Der.: | 7 | Tapabarro Izq.: | \checkmark | | | | |
| MOTOR: | | | | | | | | | | | |
| Tapa Dep.: | \checkmark | Bobina | √ | Radiador: | \checkmark | Caja Fusibles: | √ | Filtro de Aire: | √ | Flujometro: | √ |
| Var. de Aceite | : 🗸 | Aire Acon.: | \checkmark | Turbo: | | Alternador: | \checkmark | Bomba Iny.: | | Iny. Electr.: | \checkmark |
| Cardanes: | | Homocineticas: | \checkmark | Motor de Part.: | \checkmark | Bateria: | \checkmark | | | | |

INTERIOR Y ACCESORIOS:

| Panel de Inst.: | \checkmark | Calefaccion | \checkmark | Reloj Horario: | \checkmark | Manilla Puer. Del.: | \checkmark | Manilla Puer. Tra.: | \checkmark | Vidrio Del. Der.: | \checkmark |
|---|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Vidrio Del. Izq.: | \checkmark | Vidrio Tras. Der.: | \checkmark | Vidrio Tras. Izq.: | \checkmark | Parabrisas: | \checkmark | Sunroof: | | Luneta: | \checkmark |
| Radio: | \checkmark | Parlantes: | \checkmark | Bandeja Tras.: | \checkmark | Cinturon de Seg.: | \checkmark | Pisos de Goma: | \checkmark | Muela de Arrastre: | \checkmark |
| Kit Seguridad: | \checkmark | Asientos Del.: | \checkmark | Asientos Tras.: | \checkmark | Sombrilla: | \checkmark | Espejo Int.: | \checkmark | Limpia Par. Del.: | \checkmark |
| Limpia Par. Tras.: | \checkmark | Emblemas: | \checkmark | Gata: | \checkmark | Herramientas: | \checkmark | Catalogos: | | Molduras.: | \checkmark |
| Antena: | \checkmark | Tapa Bencina | \checkmark | Bocina: | \checkmark | Alarma: | \checkmark | Huinche: | | | |
| DBSERVACIONES: | | | | | | | | | | | |
| DCEDIVACIONIEC (Englusius Administrativa) | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 09187206-4 Nombre: Ana Jiménez ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 13427825-0 Nombre: Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA R.U.T: 000000020 Nombre: Jose Ojeda