

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

1428602

N° de Siniestro:

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

INFORMACIÓN DE RETIRO

 \checkmark

 \checkmark

Tapa Maleta:

Filtro de Aire:

Bomba Iny.:

Interna

Grua:

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: LKLT33

Λ	ΛΛ		77
u	00	2	"

 \checkmark

 \checkmark

 \checkmark

Mascara:

Flujometro:

Iny. Electr.:

Cia. de Seguros: Fecha:	Chilena 05-11-2019							Chofe	te Grua: er: o desde:		
INFORMACIÓN	GENERAL DEL V	EHÍCULO								•	
Tipo:	STATION WAGON			Marca:	Chevrol	et		Modelo:	Capti	va	
Año:	2019			Color:				Combustible:	(no Iı	nformado)	
KILOMETRAJE	: 1830										
LLAVES: 🗸	PLACA DELANT	ERA:	PLACA TRAS	ERA:	ΓAG: □	COMPUTADOR:]	MOTOR ARRAN	NCA: 🔽	AIRBA	G: Activado
DOCUMENTOS:	:										
Permiso:	Seguro:	Padron:	F	Rev. Técnica:		Gases:	Llave R	Repuesto:		Mandato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llan				Rueda Del. Piloto	o: 🗹			Rueda Del. Copilo	oto: 🔽		
Rueda Tras. Piloto	: 🗹			Rueda Tras. Copi	iloto: 🔽			Rueda de Repuesto	o: 🗹		
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	7	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	√	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Tra	sero Izq.:	\checkmark	Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.	: 🔲	Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo	Der.:	7	Puerta Del. Izq.:

Puerta Tras. Der.:

Tapabarro Der.:

Radiador:

Turbo:

Motor de Part.:

 \checkmark

 \checkmark

 \checkmark

 \checkmark

 \checkmark

 \checkmark

 \checkmark

 \checkmark

Capot:

Tapabarro Izq.:

Caja Fusibles:

Alternador:

Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Puerta Del. Der.:

Parachoque Del.:

Tapa Dep.:

Var. de Aceite:

Cardanes:

MOTOR:

 $\sqrt{}$

 \checkmark

Puerta Tras. Izq.:

Bobina

Aire Acon.:

Homocineticas:

Parachoque Tras.: 🗸

 \checkmark

 \checkmark

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:	\checkmark	Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	\checkmark
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
BSERVACIONES:											

0

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER **R.U.T:** 11492114-9 Nombre: Claudia Araya

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 13427825-0 Nombre: Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban