



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: FPHZ63

005781

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3122609
Cia. de Seguros: Liberty
Fecha: 17-11-2021

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Retiro desde: Calle 9 Norte 1040

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL
Año: 2013
Marca: Volvo
Color:
Modelo: C30
Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 4

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Activado

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas
Rueda Tras. Piloto: Rueda Del. Piloto:
Rueda Tras. Copiloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.: Calefaccion: Reloj Horario: Manilla Puer. Del.: Manilla Puer. Tra.: Vidrio Del. Der.:

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Vidrio Del. Izq.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof: | <input type="checkbox"/> | Luneta: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio: | <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes: | <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.: | <input type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma: | <input checked="" type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: | <input type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: | <input type="checkbox"/> | Asientos Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Sombrilla: | <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Gata: | <input type="checkbox"/> | Herramientas: | <input type="checkbox"/> | Catalogos: | <input type="checkbox"/> | Molduras.: | <input type="checkbox"/> |
| Antena: | <input checked="" type="checkbox"/> | Tapa Bencina | <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina: | <input type="checkbox"/> | Alarma: | <input type="checkbox"/> | Huinche: | <input type="checkbox"/> | | |

OBSERVACIONES:

Espejos Exteriores Malos, Parachoques Delantero Malo, Parabrisas Delantero Malo, No Tiene Emblemas Delantero.

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER

R.U.T: 1111111111
Nombre: Marcelo Vega

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 10.701.538-8
Nombre: Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020
Nombre: Jose Ojeda