

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: LTTT57

	8	

 $\sqrt{}$

Panel de Inst.:

 $\sqrt{}$

Calefaccion

Reloj Horario:

N° de Siniestro: 3122909 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 18-11-2021 INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Retiro desde: Paicavi 2613

Manilla Puer. Tra.:

Vidrio Del. Der.:

								Retiro desde:	Paicavi 2613	<u> </u>	
INFORMACIÓN O	GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2019			Marca: Color:]	Renault		Modelo: Clio Combustible: (no l	Informado)		
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES: 🗸	PLACA DELANTERA: PLACA			ASERA: 🗸 T	COMPUTADOR:	MOTOR ARRANCA:		AIRBAG: Sin activar			
DOCUMENTOS:											
Permiso: 🔽	Seguro: 🗸	Padron:]	Rev. Técnica: 🔽		Gases: 🗸	Llave	Repuesto:	Mandato:]	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	as			Rueda Del. Piloto	: 🔽			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	7			Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.:	\checkmark	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	√	Puerta Del. Izq.:	√
Puerta Del. Der.:	✓	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	7	Mascara:	√
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina		Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:		Flujometro:	
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	
Cardanes:		Homocineticas:		Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				
INTERIOR Y ACC	CESORIOS:										

Manilla Puer. Del.:

Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
BSERVACIONES:											
na Llave,parabrisas Quebrado											
DBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 10027947-9 Nombre: Manuel Fonseca ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban