

## OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: PCVC77

•	M	`-	O	<b>^</b>
•	и	הו	ה	2

## INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 43993 Cia. de Seguros: Cardif Fecha: 22-11-2021

INFORM	JE A CITÁI	I DE D	TTTDA
INCUR	MACHUN	N DE K	CIIKU

Grua: Interna
Patente Grua: dgwd88
Chofer: Jose

Retiro desde:

Joaquin Rodriguez 7347

INFORMACIÓN	GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo: Año:	STATION WAGON 2020			Marca: Color:	Kia M	lotors			oul no Informado)		
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES: 🗸	PLACA DELANT	ERA:	PLACA TRA	SERA: T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	□ AIRB	SAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:	]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave F	Repuesto:	Mandato:		
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llan				Rueda Del. Piloto	. 🗸			Rueda Del. Copiloto:	]		
Rueda Tras. Piloto:				Rueda Tras. Copil	oto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
<b>EXTERIOR:</b>											
Optico Izq.:	$\checkmark$	Optico Der.:	$\checkmark$	Intermitente Izq.:	<b></b>	Intermitente Der.:	$\checkmark$	Farol Trasero Iz	zq.: 🔽	Farol Trasero Der.:	$\checkmark$
Neblinero Izq.:	$\checkmark$	Neblinero Der.:	$\checkmark$	3era Luz de Freno:	$\checkmark$	Espejo Izq.:		Espejo Der.:	$\checkmark$	Puerta Del. Izq.:	
Puerta Del. Der.	: <b></b>	Puerta Tras. Izq.:	$\checkmark$	Puerta Tras. Der.:	$\checkmark$	Capot:	$\checkmark$	Tapa Maleta		Mascara:	$\checkmark$
Parachoque Del.	: 🗸	Parachoque Tras.:	$\checkmark$	Tapabarro Der.:	<b>√</b>	Tapabarro Izq.:	$\checkmark$				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	$\checkmark$	Bobina	<b>7</b>	Radiador:	<b>7</b>	Caja Fusibles:	$\checkmark$	Filtro de Aire:	<b>7</b>	Flujometro:	$\checkmark$
Var. de Aceite	: <b></b>	Aire Acon.:		Turbo:		Alternador:	<b>√</b>	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	<b>√</b>
Cardanes:		Homocineticas:	<b>7</b>	Motor de Part.:	$\checkmark$	Bateria:	$\checkmark$				

## **INTERIOR Y ACCESORIOS:**

Panel de Inst.:	$\checkmark$	Calefaccion	$\checkmark$	Reloj Horario:	$\checkmark$	Manilla Puer. Del.:	$\checkmark$	Manilla Puer. Tra.:	$\checkmark$	Vidrio Del. Der.:	$\checkmark$
Vidrio Del. Izq.:		Vidrio Tras. Der.:	$\checkmark$	Vidrio Tras. Izq.:	$\checkmark$	Parabrisas:	$\checkmark$	Sunroof:	$\checkmark$	Luneta:	$\checkmark$
Radio:	$\checkmark$	Parlantes:	$\checkmark$	Bandeja Tras.:	$\checkmark$	Cinturon de Seg.:	$\checkmark$	Pisos de Goma:	$\checkmark$	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	$\checkmark$	Asientos Tras.:	$\checkmark$	Sombrilla:	$\checkmark$	Espejo Int.:	$\checkmark$	Limpia Par. Del.:	$\checkmark$
Limpia Par. Tras.:	$\checkmark$	Emblemas:		Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	$\checkmark$	Bocina:	$\checkmark$	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Vehiculo No Funciona Choque Costado											
OBSERVACIONES (	OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):										

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: O8406378-9
Nombre: Raul Escudel

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

**R.U.T:** 7515702-9 **Nombre:** Jose

RECIBE CONFORME BODEGA

**R.U.T:** 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda