

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: FTHJ81

005842

NEODMACIÓN	DE ADMIN	TCTD A CTÓN
INFORMACION	DE ADMIN	ISTRACION

N° de Siniestro: 121194197 Cia. de Seguros: Sura Fecha: 24-11-2021

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER

INFORMACIÓN DE RETIRO

Chofer:

Transportes Roger Calle Alcalde Arrau

Retiro desde:

1550 Block C Depto 312

INFORMACIÓN G	ENERAL DEL VI	EHÍCULO									
11po:	STATION WAGON 2013			Marca: Color:	Chevrol	et			Traverse (no Informa	do)	
KILOMETRAJE:	4										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANTI	ERA: 🔽	PLACA TRAS	SERA: T	YAG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	. 🗸 A	IRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	Mand	lato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta				Rueda Del. Piloto:	. 🗹			Rueda Del. Copiloto:	7		
Rueda Tras. Piloto:	<u>√</u>			Rueda Tras. Copil	loto: 🗹			Rueda de Repuesto:	J		
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	√	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero	Izq.: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	√	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der	·.: 🗸	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Malet	a: 🗸	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:	\checkmark	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina		Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:		Flujometro:	
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	
Cardanes:	7	Homocineticas:		Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	√
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:	\checkmark	Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:	\checkmark	Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Una Llaves											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 12551383-2 Nombre: Marcelo Muñoz ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda