

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: FLHL21

005866

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

47294 Nº de Siniestro:

INFORMACIÓN DE RI	ETIRO
-------------------	-------

Grua: Interna Patente Grua: 00000ROGER Chofer: Transportes Roger Camino A Huape K. 9 Retiro desde:

Parcela 22

iv de billestro.	T/2/T
Cia. de Seguros:	Cardif
Fecha:	26-11-2021

INFORMACIÓN O	GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2013			Marca: Color:	М	Iazda		Modelo: 3 V Combustible: (no	Informado)		
KILOMETRAJE:	4										
LLAVES:	PLACA DELANT	ERA: □	PLACA TRASERA	: 🔽 TA	∆ G: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	AIRBAG	G: Activado	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:	Rev. 7	Técnica:		Gases:	Llave l	Repuesto:	Mandato:]	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta	as		Rue	da Del. Piloto:	7			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√		Rue	da Tras. Copilo	oto: 🔽			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:	Inter	mitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.	: 	Farol Trasero Der.:	
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:	3era I	Luz de Freno:		Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	✓ Puert	ta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	✓ Tap	abarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina		Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:		Flujometro:	
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	
Cardanes:		Homocineticas:	☐ Mo	otor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion		Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:	\checkmark	Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
No Tiene Emblemas Delantero,											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 19098451-1 Nombre: Esteban Muñoz ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 10.701.538-8

R.U.T: 10.701.538-8 **Nombre:** Transportes Roger RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda