

RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
 PATENTE: PPRK84

005893

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3125480  
 Cia. de Seguros: Liberty  
 Fecha: 30-11-2021

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa  
 Retiro desde: Cañaveral 200

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: FURGON Marca: Opel Modelo: Combo  
 Año: 2020 Color: Blanco Combustible: Diesel

KILOMETRAJE: 18346

LLAVES:  PLACA DELANTERA:  PLACA TRASERA:  TAG:  COMPUTADOR:  MOTOR ARRANCA:  AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso:  Seguro:  Padron:  Rev. Técnica:  Gases:  Llave Repuesto:  Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto:  Rueda Del. Copiloto:   
 Rueda Tras. Piloto:  Rueda Tras. Copiloto:  Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.:  Optico Der.:  Intermitente Izq.:  Intermitente Der.:  Farol Trasero Izq.:  Farol Trasero Der.:   
 Neblinero Izq.:  Neblinero Der.:  3era Luz de Freno:  Espejo Izq.:  Espejo Der.:  Puerta Del. Izq.:   
 Puerta Del. Der.:  Puerta Tras. Izq.:  Puerta Tras. Der.:  Capot:  Tapa Maleta:  Mascara:   
 Parachoque Del.:  Parachoque Tras.:  Tapabarro Der.:  Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.:  Bobina:  Radiador:  Caja Fusibles:  Filtro de Aire:  Flujometro:   
 Var. de Aceite:  Aire Acon.:  Turbo:  Alternador:  Bomba Iny.:  Iny. Electr.:   
 Cardanes:  Homocineticas:  Motor de Part.:  Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:  Calefaccion:  Reloj Horario:  Manilla Puer. Del.:  Manilla Puer. Tra.:  Vidrio Del. Der.:

Vidrio Del. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gata:	<input type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Antena:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

**OBSERVACIONES:**

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

---

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO**

**R.U.T Taller:** 000000000

**Nombre Taller:** Cañaveral

**RECIBE CONFORME BODEGA**

**R.U.T:** 000000020

**Nombre:** Jose Ojeda