

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: RBSX88

0	n	_	n	2	2
"	1,		7		

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3125185 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 06-12-2021

INFORMA	CIÓN DE	RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000111
Chofer: Anibal Seguel
Juan Alvarado Rojas

Retiro desde: 1983 Villa Olimpica

INFORMACIÓN (GENERAL DEL	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMIONETA 2021			Marca: Color:	В	oton Blanco Banchisa			Гт3 Mas Gasolina	Dc 1.5	
KILOMETRAJE:	0										
LLAVES: 🔽	PLACA DELAN	TERA: 🔽	PLACA	TRASERA: 🔽 T	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:		AIRBAG: No usa	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llav	e Repuesto:	Mar	ndato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta				Rueda Del. Piloto	: 🗹			Rueda Del. Copiloto:]		
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copil	loto:			Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:		Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Iz	zq.: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	√	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta	: 🗸	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	7	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:		Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	
Vidrio Del. Izq.:		Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:		Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	\checkmark
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
BSERVACIONES:											
BSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 17274908-9 Nombre: Carolina Romo ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 13427825-0 Nombre: Anibal Seguel RECIBE CONFORME BODEGA R.U.T: 000000020

Nombre: Jose Ojeda