

000060

 RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
 PATENTE: LCZD88

## INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 1722500

Cia. de Seguros: Liberty

Fecha: 16-09-2019

## INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna

Patente Grua: CHTV-94

Chofer: Roberto Andres

Eastman

Av. Vicuña

Mackenna 2545

## INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL

Año: 2019

Marca:

Mitsubishi

Modelo:

 Mirage  
 (no Informado)

Color:

KILOMETRAJE: 74791

 LLAVES:  PLACA DELANTERA:  PLACA TRASERA:  TAG:  COMPUTADOR:  MOTOR ARRANCA:  AIRBAG: Sin activar

## DOCUMENTOS:

 Permiso: 

 Seguro: 

 Padron: 

 Rev. Técnica: 

 Gases: 

 Llave Repuesto: 

 Mandato: 

## RUEDAS:

Tipo Llantas: Tapa Rueda

 Rueda Del. Piloto: 

 Rueda Del. Copiloto: 

 Rueda Tras. Piloto: 

 Rueda Tras. Copiloto: 

 Rueda de Repuesto: 

## EXTERIOR:

 Optico Izq.: 

 Optico Der.: 

 Intermitente Izq.: 

 Intermitente Der.: 

 Farol Trasero Izq.: 

 Farol Trasero Der.: 

 Neblinero Izq.: 

 Neblinero Der.: 

 3era Luz de Freno: 

 Espejo Izq.: 

 Espejo Der.: 

 Puerta Del. Izq.: 

 Puerta Del. Der.: 

 Puerta Tras. Izq.: 

 Puerta Tras. Der.: 

 Capot: 

 Tapa Maleta: 

 Mascara: 

 Parachoque Del.: 

 Parachoque Tras.: 

 Tapabarro Der.: 

 Tapabarro Izq.: 

## MOTOR:

 Tapa Dep.: 

 Bobina 

 Radiador: 

 Caja Fusibles: 

 Filtro de Aire: 

 Flujometro: 

 Var. de Aceite: 

 Aire Acon.: 

 Turbo: 

 Alternador: 

 Bomba Iny.: 

 Iny. Electr.: 

 Cardanes: 

 Homocineticas: 

 Motor de Part.: 

 Bateria: 

## INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion	<input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario:	<input type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gata:	<input checked="" type="checkbox"/>	Herramientas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input type="checkbox"/>
Antena:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

#### OBSERVACIONES:

Choque Frontal, Sin Bandeja Trasera, Sin Opticos Delanteros

#### OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta facultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TALLER**  
**R.U.T:** 16171361-9  
**Nombre:** Ivan Cortes

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA**  
**R.U.T:** 15330531-5  
**Nombre:** Roberto Andres Eastman

**RECIBE CONFORME BODEGA**  
**R.U.T:** 26353920-6  
**Nombre:** Rommel Uban