



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: BRGC68

000605

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 30557
Cia. de Seguros: Cardif
Fecha: 07-11-2019

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: CHTV-94
Chofer: Roberto Andres
Eastman
Retiro desde: Vicuña Mackenna
3300

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL Marca: Daihatsu Modelo: New Terios
Año: 2008 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 166460

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☒ AIRBAG: Activado

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☒

EXTERIOR:

Optico Izq.: ☒	Optico Der.: ☒	Intermitente Izq.: ☒	Intermitente Der.: ☒	Farol Trasero Izq.: ☒	Farol Trasero Der.: ☒
Nebliner Izq.: ☐	Nebliner Der.: ☐	3era Luz de Freno: ☒	Espejo Izq.: ☒	Espejo Der.: ☒	Puerta Del. Izq.: ☒
Puerta Del. Der.: ☒	Puerta Tras. Izq.: ☒	Puerta Tras. Der.: ☒	Capot: ☒	Tapa Maleta: ☒	Mascara: ☒
Parachoque Del.: ☒	Parachoque Tras.: ☒	Tapabarro Der.: ☒	Tapabarro Izq.: ☒		

MOTOR:

Tapa Dep.: ☒	Bobina: ☐	Radiador: ☒	Caja Fusibles: ☒	Filtro de Aire: ☒	Flujometro: ☒
Var. de Aceite: ☒	Aire Acon.: ☒	Turbo: ☐	Alternador: ☒	Bomba Iny.: ☐	Iny. Electr.: ☒
Cardanes: ☒	Homocineticas: ☒	Motor de Part.: ☒	Bateria: ☒		

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	☒	Calefaccion	☒	Reloj Horario:	☒	Manilla Puer. Del.:	☒	Manilla Puer. Tra.:	☒	Vidrio Del. Der.:	☒
Vidrio Del. Izq.:	☒	Vidrio Tras. Der.:	☒	Vidrio Tras. Izq.:	☒	Parabrisas:	☒	Sunroof:	☐	Luneta:	☒
Radio:	☒	Parlantes:	☒	Bandeja Tras.:	☐	Cinturon de Seg.:	☒	Pisos de Goma:	☒	Muela de Arrastre:	☐
Kit Seguridad:	☐	Asientos Del.:	☒	Asientos Tras.:	☒	Sombrilla:	☒	Espejo Int.:	☒	Limpia Par. Del.:	☒
Limpia Par. Tras.:	☒	Emblemas:	☒	Gata:	☒	Herramientas:	☐	Catalogos:	☐	Molduras.:	☐
Antena:	☒	Tapa Bencina	☒	Bocina:	☒	Alarma:	☒	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

Choque Frontal, Mascara Roto Suelto, Puertas Izquierda Rayadas, Parachoque Trasero Abollado, Opticos Quebrados Suelos

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcutado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 9999999999
Nombre: Daniel Cuevas

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 15330531-5
Nombre: Roberto Andres Eastman

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 26353920-6
Nombre: Rommel Uban