

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

INFORMACIÓN DE RETIRO

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: KVFS83 006053

N° de Siniestro: Cia. de Seguros: Fecha:	221101798 Sura 20-12-2021							Grua: Patente Grua: Chofer: Retiro desde:	Trar	rna DOROGER Isportes Roger apel 1625	
INFORMACIÓN	GENERAL DEL V	VEHÍCULO									
Tipo: Año:	STATION WAGON 2019			Marca: Color:		Mg		Modelo: Zs Combustible: (no Ir	nforma	do)	
KILOMETRAJE:	4										
LLAVES: 🗸	PLACA DELAN	ΓERA: 🔽	PLACA	TRASERA: T	AG:	COMPUTADOR: ✓		MOTOR ARRANCA:	A	AIRBAG: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Llav	re Repuesto:	Man	dato:	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	_			Rueda Del. Piloto		7		Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√ 1			Rueda Tras. Copil	loto: ⊡	1		Rueda de Repuesto: ✓			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:		Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:		Farol Trasero Izq.:	√	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.	: 🗸	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.	.: 🗸	Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	√	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina		Radiador:	√	Caja Fusibles:	√	Filtro de Aire:		Flujometro:	
Var. de Aceite	: 🗸	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:		Alternador:	√	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	
Cardanes:		Homocineticas:		Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				
INTERIOR Y AC	CESORIOS:										

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:		Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:	\checkmark	Herramientas:	\checkmark	Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:		Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Focos Delanteros Quebrados, Emblemas Delantero Quebrado.											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 08425856-3 Nombre: Rolando Grandon ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 10.701.538-8

Nombre: Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA R.U.T:

Nombre: