

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: DJPX14

$\boldsymbol{\alpha}$	471	-
00	M24	Ю

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 121199114 Cia. de Seguros: Sura

Fecha: 11-01-2022

INFORMACION DE RETIRO	INFOR	MA	CIÓN	DE I	RETIR	O
-----------------------	-------	----	------	------	-------	---

Grua: Interna
Patente Grua: dgwd88
Chofer: Jose

Retiro desde:

Poeta Pio Baroja

ie: 10894

INFORMACIÓN O	GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo: Año:	CAMIONETA 2023			Marca: Color:	То	yota		Modelo: Hilu Combustible: (no l	x Informado)		
KILOMETRAJE:	1										
LLAVES:	PLACA DELANT	TERA: 🔽	PLACA TRASE	ERA: 🔽 T	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	AIRBAC	G: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:	R	ev. Técnica:		Gases:	Llave	Repuesto:	Mandato:]	
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llanta Rueda Tras. Piloto:				Rueda Del. Piloto Rueda Tras. Copil	oto:			Rueda Del. Copiloto: Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:		Optico Der.:	√ 1	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izq.:	\checkmark	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	√ I	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:		Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	√
Cardanes:	\checkmark	Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Sin Llaves Sin Documentos											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 12894882-2
Nombre: Juan Rumian

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 7515702-9 **Nombre:** Jose

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 26353920-6 Nombre: Rommel Uban