



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: HZDF15

006308

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 172007331
Cia. de Seguros: Aspor
Fecha: 18-01-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: dgwd88
Chofer: Jose
Retiro desde: Santa Luisa 15

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: FURGON Marca: Fiat Modelo: Fiorino
Año: 2016 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: ☐ PLACA DELANTERA: ☐ PLACA TRASERA: ☐ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☐ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: No usa

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Rueda Rueda Del. Piloto: ☐ Rueda Del. Copiloto: ☐
Rueda Tras. Piloto: ☐ Rueda Tras. Copiloto: ☐ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

Optico Izq.: ☐	Optico Der.: ☐	Intermitente Izq.: ☐	Intermitente Der.: ☐	Farol Trasero Izq.: ☐	Farol Trasero Der.: ☐
Nebliner Izq.: ☐	Nebliner Der.: ☐	3era Luz de Freno: ☐	Espejo Izq.: ☐	Espejo Der.: ☐	Puerta Del. Izq.: ☒
Puerta Del. Der.: ☒	Puerta Tras. Izq.: ☒	Puerta Tras. Der.: ☐	Capot: ☒	Tapa Maleta: ☒	Mascara: ☐
Parachoque Del.: ☐	Parachoque Tras.: ☐	Tapabarro Der.: ☐	Tapabarro Izq.: ☐		

MOTOR:

Tapa Dep.: ☐	Bobina: ☐	Radiador: ☐	Caja Fusibles: ☐	Filtro de Aire: ☐	Flujometro: ☐
Var. de Aceite: ☐	Aire Acon.: ☐	Turbo: ☐	Alternador: ☐	Bomba Iny.: ☐	Iny. Electr.: ☐
Cardanes: ☐	Homocineticas: ☐	Motor de Part.: ☐	Bateria: ☐		

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.: ☐ Calefaccion: ☐ Reloj Horario: ☐ Manilla Puer. Del.: ☐ Manilla Puer. Tra.: ☐ Vidrio Del. Der.: ☐

Vidrio Del. Izq.:	☐	Vidrio Tras. Der.:	☐	Vidrio Tras. Izq.:	☐	Parabrisas:	☐	Sunroof:	☐	Luneta:	☐
Radio:	☐	Parlantes:	☐	Bandeja Tras.:	☐	Cinturon de Seg.:	☐	Pisos de Goma:	☐	Muela de Arrastre:	☐
Kit Seguridad:	☐	Asientos Del.:	☐	Asientos Tras.:	☐	Sombrilla:	☐	Espejo Int.:	☐	Limpia Par. Del.:	☐
Limpia Par. Tras.:	☐	Emblemas:	☐	Gata:	☐	Herramientas:	☐	Catalogos:	☐	Molduras.:	☐
Antena:	☐	Tapa Bencina	☐	Bocina:	☐	Alarma:	☐	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

Vehiculo Quemado Total Motor En El Suelo

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 12671645-1 Nombre: Mauricio Gonzalez	ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 7515702-9 Nombre: Jose	RECIBE CONFORME BODEGA R.U.T: 000000020 Nombre: Jose Ojeda
--	---	---