



RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: JGLG73

006343

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3133109
Cia. de Seguros: Liberty
Fecha: 20-01-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Retiro desde: Camino Antuco Km 4
Fundo San Anton

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: STATION WAGON Marca: Subaru Modelo: Outback
Año: 2017 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 4

LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: Seguro: Padron: Rev. Técnica: Gases: Llave Repuesto: Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: Rueda Del. Copiloto:
Rueda Tras. Piloto: Rueda Tras. Copiloto: Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.: Optico Der.: Intermitente Izq.: Intermitente Der.: Farol Trasero Izq.: Farol Trasero Der.:
Neblinero Izq.: Neblinero Der.: 3era Luz de Freno: Espejo Izq.: Espejo Der.: Puerta Del. Izq.:
Puerta Del. Der.: Puerta Tras. Izq.: Puerta Tras. Der.: Capot: Tapa Maleta: Mascara:
Parachoque Del.: Parachoque Tras.: Tapabarro Der.: Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.: Bobina: Radiador: Caja Fusibles: Filtro de Aire: Flujometro:
Var. de Aceite: Aire Acon.: Turbo: Alternador: Bomba Iny.: Iny. Electr.:
Cardanes: Homocineticas: Motor de Part.: Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario: <input type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas: <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof: <input type="checkbox"/> | Luneta: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio: <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes: <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.: <input type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.: <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma: <input checked="" type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: <input type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: <input type="checkbox"/> | Asientos Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Sombrilla: <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.: <input checked="" type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas: <input checked="" type="checkbox"/> | Gata: <input type="checkbox"/> | Herramientas: <input type="checkbox"/> | Catalogos: <input type="checkbox"/> | Molduras.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena: <input checked="" type="checkbox"/> | Tapa Bencina <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina: <input type="checkbox"/> | Alarma: <input type="checkbox"/> | Huinche: <input type="checkbox"/> | |

OBSERVACIONES:

Tres Llantas, Mascara Rota, Parachoque Delantero Roto, Dos Pisos De Gomas, No Tiene Emblemas Delanteros

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcutado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 05887963-0
Nombre: Elizabeth Pooley

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 10.701.538-8
Nombre: Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 000000020
Nombre: Jose Ojeda