



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA  
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO  
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA  
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: HWWC69

006446

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3133609  
Cia. de Seguros: Liberty  
Fecha: 01-02-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna  
Patente Grua: dgwd88  
Chofer: Jose  
Retiro desde: Joaquin Rodriguez  
7347

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL Marca: Dfm Modelo: S50  
Año: 2018 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☐ PLACA TRASERA: ☐ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Tapa Rueda Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒  
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☒

EXTERIOR:

|                                                       |                                                        |                                                        |                                                        |                                                         |                                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Optico Izq.: <input type="checkbox"/>                 | Optico Der.: <input checked="" type="checkbox"/>       | Intermitente Izq.: <input type="checkbox"/>            | Intermitente Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Farol Trasero Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Farol Trasero Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nebliner Izq.: <input type="checkbox"/>               | Nebliner Der.: <input type="checkbox"/>                | 3era Luz de Freno: <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>       | Espejo Der.: <input checked="" type="checkbox"/>        | Puerta Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Puerta Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Puerta Tras. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Puerta Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Capot: <input checked="" type="checkbox"/>             | Tapa Maleta: <input checked="" type="checkbox"/>        | Mascara: <input checked="" type="checkbox"/>            |
| Parachoque Del.: <input checked="" type="checkbox"/>  | Parachoque Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>  | Tapabarro Der.: <input checked="" type="checkbox"/>    | Tapabarro Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>    |                                                         |                                                         |

MOTOR:

|                                                     |                                                    |                                                     |                                                    |                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tapa Dep.: <input checked="" type="checkbox"/>      | Bobina: <input checked="" type="checkbox"/>        | Radiador: <input checked="" type="checkbox"/>       | Caja Fusibles: <input checked="" type="checkbox"/> | Filtro de Aire: <input checked="" type="checkbox"/> | Flujometro: <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Var. de Aceite: <input checked="" type="checkbox"/> | Aire Acon.: <input type="checkbox"/>               | Turbo: <input type="checkbox"/>                     | Alternador: <input checked="" type="checkbox"/>    | Bomba Iny.: <input type="checkbox"/>                | Iny. Electr.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cardanes: <input type="checkbox"/>                  | Homocineticas: <input checked="" type="checkbox"/> | Motor de Part.: <input checked="" type="checkbox"/> | Bateria: <input checked="" type="checkbox"/>       |                                                     |                                                   |

INTERIOR Y ACCESORIOS:

|                    |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                     |                                     |                     |                                     |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Panel de Inst.:    | <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion        | <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.:  | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas:         | <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof:            | <input type="checkbox"/>            | Luneta:            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio:             | <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes:         | <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.:   | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma:      | <input type="checkbox"/>            | Muela de Arrastre: | <input type="checkbox"/>            |
| Kit Seguridad:     | <input type="checkbox"/>            | Asientos Del.:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.:    | <input type="checkbox"/>            | Sombrilla:          | <input type="checkbox"/>            | Espejo Int.:        | <input type="checkbox"/>            | Limpia Par. Del.:  | <input type="checkbox"/>            |
| Limpia Par. Tras.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas:          | <input checked="" type="checkbox"/> | Gata:              | <input checked="" type="checkbox"/> | Herramientas:       | <input checked="" type="checkbox"/> | Catalogos:          | <input checked="" type="checkbox"/> | Molduras.:         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena:            | <input type="checkbox"/>            | Tapa Bencina       | <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina:            | <input checked="" type="checkbox"/> | Alarma:             | <input type="checkbox"/>            | Huinche:            | <input type="checkbox"/>            |                    |                                     |

OBSERVACIONES:

Taxi Choque Frontal Sin Ppu

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER  
R.U.T: O8406378-9  
Nombre: Raul Escudel

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA  
R.U.T: 7515702-9  
Nombre: Jose

RECIBE CONFORME BODEGA  
R.U.T: 000000020  
Nombre: Jose Ojeda