

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
 PATENTE: KSRD87

006658

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3138137

Cia. de Seguros: Liberty

Fecha: 25-02-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna

Patente Grua: RA64911

Chofer: Alexander Diaz

Maldonado

Retiro desde: Avda Eduardo Frei

Montalva 4230

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMION

Año: 2018

Marca:

Mitsubishi

Color:

Modelo:

Combustible:

Fuso

(no Informado)

KILOMETRAJE: 74609

 LLAVES: PLACA DELANTERA: PLACA TRASERA: TAG: COMPUTADOR: MOTOR ARRANCA: AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

 Permiso:

 Seguro:

 Padron:

 Rev. Técnica:

 Gases:

 Llave Repuesto:

 Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas

 Rueda Del. Piloto:

 Rueda Del. Copiloto:

 Rueda Tras. Piloto:

 Rueda Tras. Copiloto:

 Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

 Optico Izq.:

 Optico Der.:

 Intermitente Izq.:

 Intermitente Der.:

 Farol Trasero Izq.:

 Farol Trasero Der.:

 Neblinero Izq.:

 Neblinero Der.:

 3era Luz de Freno:

 Espejo Izq.:

 Espejo Der.:

 Puerta Del. Izq.:

 Puerta Del. Der.:

 Puerta Tras. Izq.:

 Puerta Tras. Der.:

 Capot:

 Tapa Maleta:

 Mascara:

 Parachoque Del.:

 Parachoque Tras.:

 Tapabarro Der.:

 Tapabarro Izq.:

MOTOR:

 Tapa Dep.:

 Bobina

 Radiador:

 Caja Fusibles:

 Filtro de Aire:

 Flujometro:

 Var. de Aceite:

 Aire Acon.:

 Turbo:

 Alternador:

 Bomba Iny.:

 Iny. Electr.:

 Cardanes:

 Homocineticas:

 Motor de Part.:

 Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion	<input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input type="checkbox"/>
Radio:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input type="checkbox"/>	Gata:	<input type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input type="checkbox"/>
Antena:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarma:	<input type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES:

Mascara Y Parachoque En Mal Estado,bateria Una,parabrisa Malo, Radio Sin Panel,antena Mala

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta facultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 16625958-4
Nombre: Nicolas Albornoz

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA
R.U.T: 17.316.486-6
Nombre: Alexander Diaz Maldonado

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 000000020
Nombre: Jose Ojeda