



RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: HPFV82

000679

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 1435722  
Cia. de Seguros: Chilena  
Fecha: 14-11-2019

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grúa: Interna  
Patente Grúa: 00000111  
Chofer: Anibal Seguel  
Retiro desde: Limache 3117 A

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMION Marca: Hyundai Modelo: Porter  
Año: 2016 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES:  PLACA DELANTERA:  PLACA TRASERA:  TAG:  COMPUTADOR:  MOTOR ARRANCA:  AIRBAG: No usa

DOCUMENTOS:

Permiso:  Seguro:  Padron:  Rev. Técnica:  Gases:  Llave Repuesto:  Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto:  Rueda Del. Copiloto:   
Rueda Tras. Piloto:  Rueda Tras. Copiloto:  Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.:  Optico Der.:  Intermitente Izq.:  Intermitente Der.:  Farol Trasero Izq.:  Farol Trasero Der.:   
Neblinero Izq.:  Neblinero Der.:  3era Luz de Freno:  Espejo Izq.:  Espejo Der.:  Puerta Del. Izq.:   
Puerta Del. Der.:  Puerta Tras. Izq.:  Puerta Tras. Der.:  Capot:  Tapa Maleta:  Mascara:   
Parachoque Del.:  Parachoque Tras.:  Tapabarro Der.:  Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.:  Bobina:  Radiador:  Caja Fusibles:  Filtro de Aire:  Flujometro:   
Var. de Aceite:  Aire Acon.:  Turbo:  Alternador:  Bomba Iny.:  Iny. Electr.:   
Cardanes:  Homocineticas:  Motor de Part.:  Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:  Calefaccion:  Reloj Horario:  Manilla Puer. Del.:  Manilla Puer. Tra.:  Vidrio Del. Der.:

Vidrio Del. Izq.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input type="checkbox"/>
Radio:	<input type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gata:	<input type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input type="checkbox"/>
Antena:	<input type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarma:	<input type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

**OBSERVACIONES:**

Sin Computador Chapa De Contacto Suelta Faltante Pernos De Caja De Cambios Tubo De Escape Suelto Barra De Tencios Izquierdo No Tiene

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

---

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TALLER**

**R.U.T:** 13560498-4

**Nombre:**

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA**

**R.U.T:** 13427825-0

**Nombre:** Anibal Seguel

**RECIBE CONFORME BODEGA**

**R.U.T:** 26353920-6

**Nombre:** Rommel Uban