

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: JJYZ72 006818

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 121185059 Cia. de Seguros: Sura

Fecha: 16-03-2022

INFOR	MACION	I DE RE	TIRO

Grua: Interna
Patente Grua: dgwd88
Chofer: Jose

Hermanos Carrera

Retiro desde:

Pinto 160 Los Libertadores

INFORMACIÓN (GENERAL DEL V	EHÍCULO									
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2017			Marca: Color:	Тоу	yota			orolla o Informado)		
KILOMETRAJE: 1											
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	ERA:	PLACA TRAS	ERA: T	AG: 🔽	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	AIRBA	G: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica: 🔽		Gases: 🔽	Llave F	Repuesto:	Mandato:		
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	as			Rueda Del. Piloto:	I			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Izq	ı.: 🔽	Farol Trasero Der.:	√
Neblinero Izq.:		Neblinero Der.:		Bera Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:		Espejo Der.:	7	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	✓	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	7	Mascara:	
Parachoque Del.:		Parachoque Tras.:	\checkmark	Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:	\checkmark	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:		Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	√
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Con Tag Documentos Falta Parachoque Delantero Y Papi Delantera											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER
R.U.T: 10771766-8
Nombre: Alexis Banda

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA R.U.T: 7515702-9 Nombre: Jose RECIBE CONFORME BODEGA R.U.T: 000000020 Nombre: Jose Ojeda