



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: PKBW92

006980

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 351219
Cia. de Seguros: Renta
Fecha: 05-04-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa

Retiro desde: Cañaveral 200

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

| | | | | | |
|-------|-----------|--------|------|--------------|----------|
| Tipo: | AUTOMOVIL | Marca: | Mg | Modelo: | Mg3 |
| Año: | 2021 | Color: | Azul | Combustible: | Gasolina |

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☒ AIRBAG: Activado

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

| | | |
|---|---|--|
| Tipo Llantas: Llantas | Rueda Del. Piloto: <input checked="" type="checkbox"/> | Rueda Del. Copiloto: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rueda Tras. Piloto: <input checked="" type="checkbox"/> | Rueda Tras. Copiloto: <input checked="" type="checkbox"/> | Rueda de Repuesto: <input checked="" type="checkbox"/> |

EXTERIOR:

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| Optico Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Optico Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Intermitente Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Intermitente Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Farol Trasero Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Farol Trasero Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nebliner Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Nebliner Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | 3era Luz de Freno: <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Puerta Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Puerta Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Puerta Tras. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Puerta Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Capot: <input checked="" type="checkbox"/> | Tapa Maleta: <input checked="" type="checkbox"/> | Mascara: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Parachoque Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Parachoque Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Tapabarro Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Tapabarro Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | | |

MOTOR:

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| Tapa Dep.: <input checked="" type="checkbox"/> | Bobina: <input checked="" type="checkbox"/> | Radiador: <input checked="" type="checkbox"/> | Caja Fusibles: <input checked="" type="checkbox"/> | Filtro de Aire: <input checked="" type="checkbox"/> | Flujometro: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Var. de Aceite: <input checked="" type="checkbox"/> | Aire Acon.: <input checked="" type="checkbox"/> | Turbo: <input type="checkbox"/> | Alternador: <input checked="" type="checkbox"/> | Bomba Iny.: <input type="checkbox"/> | Iny. Electr.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cardanes: <input checked="" type="checkbox"/> | Homocineticas: <input checked="" type="checkbox"/> | Motor de Part.: <input checked="" type="checkbox"/> | Bateria: <input checked="" type="checkbox"/> | | |

INTERIOR Y ACCESORIOS:

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion: <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario: <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|--|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Vidrio Del. Izq.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof: | <input type="checkbox"/> | Luneta: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio: | <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes: | <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma: | <input checked="" type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: | <input type="checkbox"/> |
| Kit Seguridad: | <input type="checkbox"/> | Asientos Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Sombrilla: | <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Gata: | <input checked="" type="checkbox"/> | Herramientas: | <input checked="" type="checkbox"/> | Catalogos: | <input type="checkbox"/> | Molduras.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Antena: | <input checked="" type="checkbox"/> | Tapa Bencina | <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina: | <input checked="" type="checkbox"/> | Alarma: | <input checked="" type="checkbox"/> | Huinche: | <input type="checkbox"/> | | |

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO
R.U.T Taller: 000000000
Nombre Taller: Cañaveral

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 000000020
Nombre: Jose Ojeda