



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA  
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO  
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA  
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: JSPR17

007050

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 80122000001778  
Cia. de Seguros: Mapfre  
Fecha: 14-04-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa  
Retiro desde: Cañaveral 200

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo:	CAMIONETA	Marca:	Mitsubishi	Modelo:	L200
Año:	2017	Color:	Plateado	Combustible:	Diesel

KILOMETRAJE: 35448

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☒ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas	Rueda Del. Piloto: <input checked="" type="checkbox"/>	Rueda Del. Copiloto: <input checked="" type="checkbox"/>
Rueda Tras. Piloto: <input checked="" type="checkbox"/>	Rueda Tras. Copiloto: <input checked="" type="checkbox"/>	Rueda de Repuesto: <input checked="" type="checkbox"/>

EXTERIOR:

Optico Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Optico Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Intermitente Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Intermitente Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Farol Trasero Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Farol Trasero Der.: <input checked="" type="checkbox"/>
Nebliner Izq.: <input type="checkbox"/>	Nebliner Der.: <input type="checkbox"/>	3era Luz de Freno: <input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Puerta Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>
Puerta Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Puerta Tras. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>	Puerta Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Capot: <input checked="" type="checkbox"/>	Tapa Maleta: <input checked="" type="checkbox"/>	Mascara: <input type="checkbox"/>
Parachoque Del.: <input type="checkbox"/>	Parachoque Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>	Tapabarro Der.: <input checked="" type="checkbox"/>	Tapabarro Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>		

MOTOR:

Tapa Dep.: <input checked="" type="checkbox"/>	Bobina: <input checked="" type="checkbox"/>	Radiador: <input checked="" type="checkbox"/>	Caja Fusibles: <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de Aire: <input checked="" type="checkbox"/>	Flujometro: <input checked="" type="checkbox"/>
Var. de Aceite: <input checked="" type="checkbox"/>	Aire Acon.: <input checked="" type="checkbox"/>	Turbo: <input checked="" type="checkbox"/>	Alternador: <input checked="" type="checkbox"/>	Bomba Iny.: <input checked="" type="checkbox"/>	Iny. Electr.: <input checked="" type="checkbox"/>
Cardanes: <input checked="" type="checkbox"/>	Homocineticas: <input checked="" type="checkbox"/>	Motor de Part.: <input checked="" type="checkbox"/>	Bateria: <input checked="" type="checkbox"/>		

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion: <input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario: <input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.: <input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/>
---	--	--	---	---	---

Vidrio Del. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gata:	<input type="checkbox"/>	Herramientas:	<input type="checkbox"/>	Catalogos:	<input type="checkbox"/>	Molduras.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Antena:	<input type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO  
R.U.T Taller: 000000000  
Nombre Taller:

RECIBE CONFORME BODEGA  
R.U.T: 000000020  
Nombre: Jose Ojeda