

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: CSGJ19 007206

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 3149215 Cia. de Seguros: Liberty Fecha: 04-05-2022 INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: dgwd88
Chofer: Jose

								Retiro desde:		La Forja 8665		
INFORMACIÓN	GENERAL DEL	. VEHÍCULO										
Tipo: Año:	STATION WAGON 2011			Marca: Color:				Modelo: Outlander Combustible: (no Informado)				
KILOMETRAJE:	: 1											
LLAVES: 🔽	PLACA DELA	NTERA:	PLAC	A TRASERA:	AG: □	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	A	IRBAG: Sin activar		
DOCUMENTOS:												
Permiso:	Seguro:	Padron:		Rev. Técnica:		Gases:	Lla	ve Repuesto:	Mand	lato:		
RUEDAS:												
Tipo Llantas: Llan				Rueda Del. Piloto				Rueda Del. Copiloto:				
Rueda Tras. Piloto:	√			Rueda Tras. Copil	oto: ✓			Rueda de Repuesto:				
EXTERIOR:												
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:	\checkmark	Intermitente Der.:	√	Farol Trasero Izq.:		Farol Trasero Der.:		
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:		Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark	
Puerta Del. Der.	: 	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:		Mascara:	\checkmark	
Parachoque Del.	.: 🗸	Parachoque Tras.:		Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark					
MOTOR:												
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:	\checkmark	Filtro de Aire:		Flujometro:		
Var. de Aceite	: 🗸	Aire Acon.:		Turbo:		Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark	
Cardanes:		Homocineticas:	√	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:						

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:		Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:		Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:		Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	
Limpia Par. Tras.:		Emblemas:		Gata:	\checkmark	Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:		Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:		Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Sin Ppu Trasera Plásticos Traseros De Costados Sueltos Sin Portalón Trasero Sin Batería Filtro De Aire Desarmado Manguera De Radiador Sueltas											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER R.U.T: 19174148-K Nombre: Cristóbal Saavedra ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 7515702-9 **Nombre:** Jose

RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 **Nombre:** Jose Ojeda