

OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA +56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS PATENTE: KXHD64

(D	o	7	2	9	f

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 122130694 Cia. de Seguros: Sura

Fecha: 16-05-2022

INTERIOR Y ACCESORIOS:

INFORM	[ACIÓ]	J DE	RETIRO

Grua: Interna
Patente Grua: 00000ROGER
Chofer: Transportes Roger
Avenida La Isla Numero

Retiro desde:
AN

700a

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO											
Tipo: Año:	AUTOMOVIL 2018			Marca: Color:	Citr	roen			lysee Informado)		
KILOMETRAJE:	KILOMETRAJE: 4										
LLAVES: 🔽	PLACA DELANT	TERA: 🔽	PLACA TRA	SERA: T	AG:	COMPUTADOR:		MOTOR ARRANCA:	AIRBA	G: Sin activar	
DOCUMENTOS:											
Permiso:	Seguro:	Padron:]	Rev. Técnica:		Gases:	Llave I	Repuesto:	Mandato:		
RUEDAS:											
Tipo Llantas: Llant	as			Rueda Del. Piloto	: 🔽			Rueda Del. Copiloto:			
Rueda Tras. Piloto:	 ✓			Rueda Tras. Copil				Rueda de Repuesto:			
EXTERIOR:											
Optico Izq.:	\checkmark	Optico Der.:	\checkmark	Intermitente Izq.:		Intermitente Der.:	\checkmark	Farol Trasero Izq.:		Farol Trasero Der.:	
Neblinero Izq.:	\checkmark	Neblinero Der.:	\checkmark	3era Luz de Freno:	\checkmark	Espejo Izq.:	\checkmark	Espejo Der.:	\checkmark	Puerta Del. Izq.:	\checkmark
Puerta Del. Der.:	\checkmark	Puerta Tras. Izq.:	\checkmark	Puerta Tras. Der.:	\checkmark	Capot:	\checkmark	Tapa Maleta:	\checkmark	Mascara:	\checkmark
Parachoque Del.	\checkmark	Parachoque Tras.:		Tapabarro Der.:	\checkmark	Tapabarro Izq.:	\checkmark				
MOTOR:											
Tapa Dep.:	\checkmark	Bobina	\checkmark	Radiador:	\checkmark	Caja Fusibles:		Filtro de Aire:	√	Flujometro:	√
Var. de Aceite:	\checkmark	Aire Acon.:	\checkmark	Turbo:	\checkmark	Alternador:	\checkmark	Bomba Iny.:		Iny. Electr.:	\checkmark
Cardanes:		Homocineticas:	\checkmark	Motor de Part.:	\checkmark	Bateria:	\checkmark				

Panel de Inst.:	\checkmark	Calefaccion	\checkmark	Reloj Horario:	\checkmark	Manilla Puer. Del.:	\checkmark	Manilla Puer. Tra.:	\checkmark	Vidrio Del. Der.:	\checkmark
Vidrio Del. Izq.:	\checkmark	Vidrio Tras. Der.:	\checkmark	Vidrio Tras. Izq.:	\checkmark	Parabrisas:	\checkmark	Sunroof:		Luneta:	\checkmark
Radio:	\checkmark	Parlantes:	\checkmark	Bandeja Tras.:	\checkmark	Cinturon de Seg.:	\checkmark	Pisos de Goma:	\checkmark	Muela de Arrastre:	
Kit Seguridad:	\checkmark	Asientos Del.:	\checkmark	Asientos Tras.:	\checkmark	Sombrilla:	\checkmark	Espejo Int.:	\checkmark	Limpia Par. Del.:	\checkmark
Limpia Par. Tras.:	\checkmark	Emblemas:	\checkmark	Gata:		Herramientas:		Catalogos:		Molduras.:	\checkmark
Antena:	\checkmark	Tapa Bencina	\checkmark	Bocina:	\checkmark	Alarma:	\checkmark	Huinche:			
OBSERVACIONES:											
Parachoques Trasero Totalmente Malo, Lleva Permiso De Ciculacion, Certif De Rev Tecnica, Certif De Emisiones De Gases, Seguro Suremericana.											
OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):											

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER **R.U.T:** 17441084-4

Nombre: Christopher Morales

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA

R.U.T: 10.701.538-8 Nombre: Transportes Roger RECIBE CONFORME BODEGA

R.U.T: 000000020 Nombre: Jose Ojeda