



RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: ZU3728

000733

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 1755161  
Cia. de Seguros: Liberty  
Fecha: 19-11-2019

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa  
Retiro desde: Ruta 5 Sur Km  
1010

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: AUTOMOVIL Marca: Chevrolet Modelo: Corsa  
Año: 2006 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 1

LLAVES:  PLACA DELANTERA:  PLACA TRASERA:  TAG:  COMPUTADOR:  MOTOR ARRANCA:  AIRBAG: No usa

DOCUMENTOS:

Permiso:  Seguro:  Padron:  Rev. Técnica:  Gases:  Llave Repuesto:  Mandato:

RUEDAS:

Tipo Llantas: Rueda Rueda Del. Piloto:  Rueda Del. Copiloto:   
Rueda Tras. Piloto:  Rueda Tras. Copiloto:  Rueda de Repuesto:

EXTERIOR:

Optico Izq.:  Optico Der.:  Intermittente Izq.:  Intermittente Der.:  Farol Trasero Izq.:  Farol Trasero Der.:   
Neblinero Izq.:  Neblinero Der.:  3era Luz de Freno:  Espejo Izq.:  Espejo Der.:  Puerta Del. Izq.:   
Puerta Del. Der.:  Puerta Tras. Izq.:  Puerta Tras. Der.:  Capot:  Tapa Maleta:  Mascara:   
Parachoque Del.:  Parachoque Tras.:  Tapabarro Der.:  Tapabarro Izq.:

MOTOR:

Tapa Dep.:  Bobina:  Radiador:  Caja Fusibles:  Filtro de Aire:  Flujometro:   
Var. de Aceite:  Aire Acon.:  Turbo:  Alternador:  Bomba Iny.:  Iny. Electr.:   
Cardanes:  Homocineticas:  Motor de Part.:  Bateria:

INTERIOR Y ACCESORIOS:

|  |  |   |   |  |   |
|--|--|---|---|--|---|
| Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/>    | Calefaccion <input checked="" type="checkbox"/>        | Reloj Horario: <input checked="" type="checkbox"/>  | Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: <input type="checkbox"/>       | Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>  | Vidrio Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: <input type="checkbox"/>         | Parabrisas: <input checked="" type="checkbox"/>         | Sunroof: <input type="checkbox"/>                  | Luneta: <input checked="" type="checkbox"/>           |
| Radio: <input checked="" type="checkbox"/>             | Parlantes: <input checked="" type="checkbox"/>         | Bandeja Tras.: <input type="checkbox"/>             | Cinturon de Seg.: <input checked="" type="checkbox"/>   | Pisos de Goma: <input checked="" type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: <input type="checkbox"/>           |
| Kit Seguridad: <input type="checkbox"/>                | Asientos Del.: <input checked="" type="checkbox"/>     | Asientos Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Sombrilla: <input checked="" type="checkbox"/>          | Espejo Int.: <input checked="" type="checkbox"/>   | Limpia Par. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas: <input checked="" type="checkbox"/>          | Gata: <input type="checkbox"/>                      | Herramientas: <input type="checkbox"/>                  | Catalogos: <input type="checkbox"/>                | Molduras.: <input checked="" type="checkbox"/>        |
| Antena: <input type="checkbox"/>                       | Tapa Bencina <input checked="" type="checkbox"/>       | Bocina: <input checked="" type="checkbox"/>         | Alarma: <input type="checkbox"/>                        | Huinche: <input type="checkbox"/>                  |   |

**OBSERVACIONES:**

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

---

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta facultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO**

**R.U.T Taller:** 00000000-0

**Nombre Taller:** Automotriz Berrios Spa

**RECIBE CONFORME BODEGA**

**R.U.T:** 26353920-6

**Nombre:** Rommel Uban