



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA  
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO  
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA  
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: PCRY54

007370

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 122132735  
Cia. de Seguros: Sura  
Fecha: 25-05-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna  
Patente Grua: 00000111  
Chofer: Anibal Seguel  
Retiro desde: Av Jose Manuel  
Balmaceda 4225

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CAMIONETA  
Año: 2020  
Marca: Hyundai  
Color: Azul  
Modelo: Porter Ii Hi Super Dohc 2.5  
Combustible: Diesel

KILOMETRAJE: 0

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas  
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒  
Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

Optico Izq.: ☐ Optico Der.: ☒ Intermitente Izq.: ☒ Intermitente Der.: ☒ Farol Trasero Izq.: ☒ Farol Trasero Der.: ☒  
Neblinero Izq.: ☐ Neblinero Der.: ☐ 3era Luz de Freno: ☒ Espejo Izq.: ☒ Espejo Der.: ☒ Puerta Del. Izq.: ☐  
Puerta Del. Der.: ☒ Puerta Tras. Izq.: ☒ Puerta Tras. Der.: ☒ Capot: ☒ Tapa Maleta: ☒ Mascara: ☒  
Parachoque Del.: ☒ Parachoque Tras.: ☒ Tapabarro Der.: ☒ Tapabarro Izq.: ☒

MOTOR:

Tapa Dep.: ☒ Bobina: ☒ Radiador: ☒ Caja Fusibles: ☒ Filtro de Aire: ☒ Flujometro: ☒  
Var. de Aceite: ☒ Aire Acon.: ☒ Turbo: ☒ Alternador: ☒ Bomba Iny.: ☒ Iny. Electr.: ☒  
Cardanes: ☒ Homocineticas: ☒ Motor de Part.: ☒ Bateria: ☒

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Calefaccion	<input checked="" type="checkbox"/>	Reloj Horario:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Manilla Puer. Tra.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Del. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidrio Del. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Der.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Vidrio Tras. Izq.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sunroof:	<input type="checkbox"/>	Luneta:	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio:	<input checked="" type="checkbox"/>	Parlantes:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bandeja Tras.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturon de Seg.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pisos de Goma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Muela de Arrastre:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit Seguridad:	<input type="checkbox"/>	Asientos Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Asientos Tras.:	<input type="checkbox"/>	Sombrilla:	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Int.:	<input type="checkbox"/>	Limpia Par. Del.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Par. Tras.:	<input type="checkbox"/>	Emblemas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gata:	<input checked="" type="checkbox"/>	Herramientas:	<input checked="" type="checkbox"/>	Catalogos:	<input checked="" type="checkbox"/>	Molduras.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Antena:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapa Bencina	<input checked="" type="checkbox"/>	Bocina:	<input checked="" type="checkbox"/>	Alarma:	<input checked="" type="checkbox"/>	Huinche:	<input type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES:

Sin Puerta Izquierda

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER  
R.U.T: 21900189-1  
Nombre: Óscar Torres

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA  
R.U.T: 13427825-0  
Nombre: Anibal Seguel

RECIBE CONFORME BODEGA  
R.U.T: 000000020  
Nombre: Jose Ojeda