



OFICINAS: SAN GERARDO 913 - RECOLETA  
BODEGA CENTRAL: JUAN DE LA FUENTE S/N CONDOMINIO  
CASA DE PIEDRA (ENTRADA CAÑAVERAL #200), QUILICURA  
+56 2 2798620 www.vedisaremates.cl

RECEPCIÓN VEHÍCULOS  
PATENTE: ZY9391

007418

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 122107281  
Cia. de Seguros: Sura  
Fecha: 30-05-2022

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Interna  
Patente Grua: 00000ROGER  
Chofer: Transportes Roger  
Retiro desde: Zañartu Interior 335  
Lote 4 Monte Aguila

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: STATION WAGON Marca: Suzuki Modelo: Gran Vitara  
Año: 2007 Color: Combustible: (no Informado)

KILOMETRAJE: 4

LLAVES: ☒ PLACA DELANTERA: ☒ PLACA TRASERA: ☒ TAG: ☐ COMPUTADOR: ☒ MOTOR ARRANCA: ☐ AIRBAG: Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ Seguro: ☐ Padron: ☐ Rev. Técnica: ☐ Gases: ☐ Llave Repuesto: ☐ Mandato: ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: ☒ Rueda Del. Copiloto: ☒  
Rueda Tras. Piloto: ☒ Rueda Tras. Copiloto: ☒ Rueda de Repuesto: ☒

EXTERIOR:

Optico Izq.: ☒ Optico Der.: ☐ Intermitente Izq.: ☐ Intermitente Der.: ☐ Farol Trasero Izq.: ☒ Farol Trasero Der.: ☐  
Neblinero Izq.: ☐ Neblinero Der.: ☐ 3era Luz de Freno: ☒ Espejo Izq.: ☒ Espejo Der.: ☐ Puerta Del. Izq.: ☒  
Puerta Del. Der.: ☒ Puerta Tras. Izq.: ☒ Puerta Tras. Der.: ☒ Capot: ☒ Tapa Maleta: ☒ Mascara: ☐  
Parachoque Del.: ☐ Parachoque Tras.: ☒ Tapabarro Der.: ☒ Tapabarro Izq.: ☒

MOTOR:

Tapa Dep.: ☒ Bobina: ☒ Radiador: ☒ Caja Fusibles: ☒ Filtro de Aire: ☒ Flujometro: ☐  
Var. de Aceite: ☒ Aire Acon.: ☒ Turbo: ☒ Alternador: ☒ Bomba Iny.: ☒ Iny. Electr.: ☒  
Cardanes: ☒ Homocineticas: ☒ Motor de Part.: ☒ Bateria: ☒

INTERIOR Y ACCESORIOS:

|                    |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                     |                                     |                     |                                     |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Panel de Inst.:    | <input checked="" type="checkbox"/> | Calefaccion        | <input checked="" type="checkbox"/> | Reloj Horario:     | <input type="checkbox"/>            | Manilla Puer. Del.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: | <input type="checkbox"/>            | Vidrio Del. Der.:  | <input type="checkbox"/>            |
| Vidrio Del. Izq.:  | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Der.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas:         | <input checked="" type="checkbox"/> | Sunroof:            | <input type="checkbox"/>            | Luneta:            | <input type="checkbox"/>            |
| Radio:             | <input checked="" type="checkbox"/> | Parlantes:         | <input checked="" type="checkbox"/> | Bandeja Tras.:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Cinturon de Seg.:   | <input checked="" type="checkbox"/> | Pisos de Goma:      | <input checked="" type="checkbox"/> | Muela de Arrastre: | <input type="checkbox"/>            |
| Kit Seguridad:     | <input type="checkbox"/>            | Asientos Del.:     | <input checked="" type="checkbox"/> | Asientos Tras.:    | <input checked="" type="checkbox"/> | Sombrilla:          | <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Int.:        | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpia Par. Del.:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas:          | <input type="checkbox"/>            | Gata:              | <input type="checkbox"/>            | Herramientas:       | <input type="checkbox"/>            | Catalogos:          | <input type="checkbox"/>            | Molduras.:         | <input type="checkbox"/>            |
| Antena:            | <input type="checkbox"/>            | Tapa Bencina       | <input checked="" type="checkbox"/> | Bocina:            | <input checked="" type="checkbox"/> | Alarma:             | <input type="checkbox"/>            | Huinche:            | <input type="checkbox"/>            |                    |                                     |

OBSERVACIONES:

Choque Frontal Con Posterior Volcamiento, Vehiculo Deforme, Muchos Danos

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TALLER  
R.U.T: 19617236-1  
Nombre: Joseline Chavarria H

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA  
R.U.T: 10.701.538-8  
Nombre: Transportes Roger

RECIBE CONFORME BODEGA  
R.U.T: 000000020  
Nombre: Jose Ojeda