

**RECEPCIÓN VEHÍCULOS
PATENTE: FGFS77**

000742

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

N° de Siniestro: 311851
Cia. de Seguros: Renta
Fecha: 20-11-2019

INFORMACIÓN DE RETIRO

Grua: Externa

Retiro desde: Ruta 5 Sur Km 1010

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Tipo: CHATARRA Marca: Chevrolet Modelo: Orlando Ls 2.0
Año: 2013 Color: Plateado Combustible: Gasolina
Plata Metalico

KILOMETRAJE: 1

LLAVES: ☐ **PLACA DELANTERA:** ☐ **PLACA TRASERA:** ☐ **TAG:** ☐ **COMPUTADOR:** ☐ **MOTOR ARRANCA:** ☐ **AIRBAG:** Sin activar

DOCUMENTOS:

Permiso: ☐ **Seguro:** ☐ **Padron:** ☐ **Rev. Técnica:** ☐ **Gases:** ☐ **Llave Repuesto:** ☐ **Mandato:** ☐

RUEDAS:

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto: ☐ Rueda Del. Copiloto: ☐
Rueda Tras. Piloto: ☐ Rueda Tras. Copiloto: ☐ Rueda de Repuesto: ☐

EXTERIOR:

Optico Izq.: ☐	Optico Der.: ☐	Intermitente Izq.: ☐	Intermitente Der.: ☐	Farol Trasero Izq.: ☐	Farol Trasero Der.: ☐
Neblinero Izq.: ☐	Neblinero Der.: ☐	3era Luz de Freno: ☐	Espejo Izq.: ☐	Espejo Der.: ☐	Puerta Del. Izq.: ☐
Puerta Del. Der.: ☒	Puerta Tras. Izq.: ☒	Puerta Tras. Der.: ☒	Capot: ☒	Tapa Maleta: ☒	Mascara: ☐
Parachoque Del.: ☐	Parachoque Tras.: ☐	Tapabarro Der.: ☒	Tapabarro Izq.: ☒		

MOTOR:

Tapa Dep.: ☐	Bobina: ☐	Radiador: ☐	Caja Fusibles: ☐	Filtro de Aire: ☐	Flujometro: ☐
Var. de Aceite: ☐	Aire Acon.: ☐	Turbo: ☐	Alternador: ☐	Bomba Iny.: ☐	Iny. Electr.: ☐
Cardanes: ☐	Homocineticas: ☐	Motor de Part.: ☐	Bateria: ☐		

INTERIOR Y ACCESORIOS:

Panel de Inst.:	☐	Calefaccion	☐	Reloj Horario:	☐	Manilla Puer. Del.:	☐	Manilla Puer. Tra.:	☐	Vidrio Del. Der.:	☐
Vidrio Del. Izq.:	☐	Vidrio Tras. Der.:	☐	Vidrio Tras. Izq.:	☐	Parabrisas:	☐	Sunroof:	☐	Luneta:	☐
Radio:	☐	Parlantes:	☐	Bandeja Tras.:	☐	Cinturon de Seg.:	☐	Pisos de Goma:	☐	Muela de Arrastre:	☐
Kit Seguridad:	☐	Asientos Del.:	☐	Asientos Tras.:	☐	Sombrilla:	☐	Espejo Int.:	☐	Limpia Par. Del.:	☐
Limpia Par. Tras.:	☐	Emblemas:	☐	Gata:	☐	Herramientas:	☐	Catalogos:	☐	Molduras.:	☐
Antena:	☐	Tapa Bencina	☐	Bocina:	☐	Alarma:	☐	Huinche:	☐		

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):

Importante: Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA EXTERNO
R.U.T Taller: 00000000-0
Nombre Taller: Automotriz Berrios Spa

RECIBE CONFORME BODEGA
R.U.T: 26353920-6
Nombre: Rommel Uban