

**RECEPCIÓN VEHÍCULOS**  
**PATENTE: RVCL38**

007554

**INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

N° de Siniestro: 54426  
 Cia. de Seguros: Cardif  
 Fecha: 14-06-2022

**INFORMACIÓN DE RETIRO**

Grua: Interna  
 Patente Grua: 00000ROGER  
 Chofer: Transportes Roger  
 Retiro desde: 2 Oriente 1759

**INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO**

|       |               |        |              |              |          |
|-------|---------------|--------|--------------|--------------|----------|
| Tipo: | STATION WAGON | Marca: | Honda        | Modelo:      | Crv 1.5  |
| Año:  | 2022          | Color: | Gris Grafito | Combustible: | Gasolina |

**KILOMETRAJE:** 4

LLAVES:  PLACA DELANTERA:  PLACA TRASERA:  TAG:  COMPUTADOR:  MOTOR ARRANCA:  AIRBAG: Activado

**DOCUMENTOS:**

Permiso:  Seguro:  Padron:  Rev. Técnica:  Gases:  Llave Repuesto:  Mandato:

**RUEDAS:**

Tipo Llantas: Llantas Rueda Del. Piloto:  Rueda Del. Copiloto:   
 Rueda Tras. Piloto:  Rueda Tras. Copiloto:  Rueda de Repuesto:

**EXTERIOR:**

|   |  |  |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
| Optico Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>      | Optico Der.: <input type="checkbox"/>                  | Intermitente Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Intermitente Der.: <input type="checkbox"/>         | Farol Trasero Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Farol Trasero Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Neblinero Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>   | Neblinero Der.: <input checked="" type="checkbox"/>    | 3era Luz de Freno: <input checked="" type="checkbox"/> | Espejo Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>    | Espejo Der.: <input checked="" type="checkbox"/>        | Puerta Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Puerta Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Puerta Tras. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Puerta Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Capot: <input checked="" type="checkbox"/>          | Tapa Maleta: <input checked="" type="checkbox"/>        | Mascara: <input checked="" type="checkbox"/>            |
| Parachoque Del.: <input checked="" type="checkbox"/>  | Parachoque Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>  | Tapabarro Der.: <input checked="" type="checkbox"/>    | Tapabarro Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> |   |   |

**MOTOR:**

|   |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| Tapa Dep.: <input checked="" type="checkbox"/>      | Bobina: <input checked="" type="checkbox"/>        | Radiador: <input checked="" type="checkbox"/>       | Caja Fusibles: <input checked="" type="checkbox"/> | Filtro de Aire: <input checked="" type="checkbox"/> | Flujometro: <input type="checkbox"/>              |
| Var. de Aceite: <input checked="" type="checkbox"/> | Aire Acon.: <input checked="" type="checkbox"/>    | Turbo: <input type="checkbox"/>                     | Alternador: <input checked="" type="checkbox"/>    | Bomba Iny.: <input checked="" type="checkbox"/>     | Iny. Electr.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cardanes: <input checked="" type="checkbox"/>       | Homocineticas: <input checked="" type="checkbox"/> | Motor de Part.: <input checked="" type="checkbox"/> | Bateria: <input checked="" type="checkbox"/>       |   |   |

**INTERIOR Y ACCESORIOS:**

|  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|
| Panel de Inst.: <input checked="" type="checkbox"/>    | Calefaccion <input checked="" type="checkbox"/>        | Reloj Horario: <input type="checkbox"/>                | Manilla Puer. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> | Manilla Puer. Tra.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Del. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrio Del. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/>  | Vidrio Tras. Der.: <input checked="" type="checkbox"/> | Vidrio Tras. Izq.: <input checked="" type="checkbox"/> | Parabrisas: <input checked="" type="checkbox"/>         | Sunroof: <input type="checkbox"/>                       | Luneta: <input checked="" type="checkbox"/>           |
| Radio: <input checked="" type="checkbox"/>             | Parlantes: <input checked="" type="checkbox"/>         | Bandeja Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>     | Cinturon de Seg.: <input checked="" type="checkbox"/>   | Pisos de Goma: <input type="checkbox"/>                 | Muela de Arrastre: <input type="checkbox"/>           |
| Kit Seguridad: <input checked="" type="checkbox"/>     | Asientos Del.: <input checked="" type="checkbox"/>     | Asientos Tras.: <input checked="" type="checkbox"/>    | Sombrilla: <input checked="" type="checkbox"/>          | Espejo Int.: <input checked="" type="checkbox"/>        | Limpia Par. Del.: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Limpia Par. Tras.: <input checked="" type="checkbox"/> | Emblemas: <input checked="" type="checkbox"/>          | Gata: <input checked="" type="checkbox"/>              | Herramientas: <input checked="" type="checkbox"/>       | Catalogos: <input checked="" type="checkbox"/>          | Molduras.: <input type="checkbox"/>                   |
| Antena: <input type="checkbox"/>                       | Tapa Bencina <input checked="" type="checkbox"/>       | Bocina: <input checked="" type="checkbox"/>            | Alarma: <input type="checkbox"/>                        | Huinche: <input type="checkbox"/>                       |   |

**OBSERVACIONES:**

Parachoque Roto, Choque Frontal

**OBSERVACIONES (Exclusivo Administración):**

---

**Importante:** Vedisa Remates, no se responsabiliza de objetos personales que puedan encontrarse en el vehículo, ni de aquellos no declarados en el inventario. Vedisa Remates esta falcultado para sacar fotografías del vehículo en terreno, con el fin de dar mayor claridad del estado del vehículo, sus partes y/o accesorios.

**ENTREGA CONFORME TALLER**

**R.U.T:** 21286270-3

**Nombre:** Bryan Fuentealba

**ENTREGA CONFORME TRANSPORTISTA**

**R.U.T:** 10.701.538-8

**Nombre:** Transportes Roger

**RECIBE CONFORME BODEGA**

**R.U.T:** 000000020

**Nombre:** Jose Ojeda